

	Dėvėkite apsaugines ausines
	Mūvėkite pirštines
	Uždėkite kaukę nuo dulkių
	Ibraukite kilvą už lizdo
	Tik apdirbimui/tik šilavimui
	Neskirta pradiniam apdirbimui
	Tik pjautymui
	Neskirta pjautymui

Achtung zum Aufpassen

- Das Aufpassen von Schweißwerkzeug und Birsten muss gemäß der Anleitung des Herstellers erfolgen
- Achten Sie darauf, Birsten und Schweißwerkzeuge nur an Geräten mit passender Werkzeugaufnahme zu verwenden
- Führen Sie nach jedem Aufpassen einen kurzen Probelauf durch, Überschreiten Sie dabei nicht die gekennzeichnete Arbeitschweißgeschwindigkeit (Drehzahl) des Schweißwerkzeugs oder der Birsten.

Schweißbetrieb/Trennschleifbetrieb (falls zutreffend)

- Beachten Sie die Benutzermerkmale des jeweiligen Schweißwerkzeugs
- Bringen Sie alle Schutzvorrichtungen vor der Inbetriebnahme an der Maschine an
- Verwendung persönlicher Schutzausrüstung entsprechend der Maschine und Anwendungsort wie z. B.: Augen- und Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhelm, Schutzkleidung
- Führen Sie die Schleifarbeiten durch, die für das Schweißwerkzeug geeignet sind.

Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifschleiben von größeren Elektrowerkzeugen. Die für größere Elektrowerkzeuge vorgesehenen Schleifschleiben sind nicht für die höhere Geschwindigkeit eines kleineren Werkzeugs geeignet und kann bersten.

Sicherheitshinweise für Trennschleifen

Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennschleife oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennschleife erhöht deren Beanspruchung und die Anfallgefahr von Riss- und Bruchstellen und damit die Möglichkeit eines Rückschlages oder Schleifkörperbruchs.

Meiden Sie den Bereich vor der Trennschleife. Halten Sie sich von der rotierenden Trennschleife, wenn Sie die Trennschleife im Werkstatz von sich weg bewegen, kann ein Fall ins Rückschlag das Elektrowerkzeug mit der Schleifschleife direkt auf Sie zugeschleudert werden.

HG 11004

Sicherungsmutter

Schutzhaube

Aufnahmeffansch

Schutzhaube

Schließspindel

PDF ONLINE
www.edi-service.com