

ente in arresto. GI

240. R.

- mandril das ferramentas
ferramentas de trabalho
com precisão no fuso de
da ferramenta elétrica,
na rotação irregular, vibram
e podem provocar um
ferramentas de trabalho
ficadas. Antes de cada
uso, as ferramentas de
por exemplo, se os discos
fibras ou rachos, se o prato
rachas ou se está gasto e se
o arame têm arames soltos
- a elétrica ou a ferramenta
para o chão verifique
rachas ou utilize uma
ferramenta nova. Todas as
vezes da zona de rotação
de trabalho assure que esta
n.

- teção
te
ntrada
teção
r
ão está

- always do a small test
ceed the maximum labeled
inding/buffing tool or

insert

- and held angle grinder and rotating before setting it round on your workbench.

● Installation
HG11007, HG11005, HG11006, HG11007

Clamping nut


Cutting disc

Mounting flange

Safety guard

Grinder spindle

* Machine is not included

[illegible]