

CUTTING DISC SET

 GB CP	CUTTING DISC SET <div>Operation and safety notes</div>	 BG	КОМПЛЕКТ РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ <div>Инструкции за обслужване и безопасност</div>
 HR	SET REZNIH PLOČA <div>Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost</div>	 DE AT CH	TRENNSCHIBEN-SET <div>Bedienungs- und Sicherheitshinweise</div>
 RS	SET REZNIH DISKOVA <div>Napomene o upotrebi i bezbednosti</div>		

IAN 472059_2407	 HR RS BG
	 GB / CY

- The maximum speed of the attachment must be at least as high as that of the power tool. Running attachments at speeds that exceed their maximum rated speed may cause them to break, release from the power tool and cause injury.
- The exterior diameter and thickness of the attachment must correspond to the size requirements of your power tool. Incorrectly measured attachments cannot be sufficiently shielded or controlled.
- Cutting discs must fit exactly on your power tool's reception spindle. Attachments that do not fit exactly on your power tool's reception spindle turn unevenly, vibrate heavily and may cause a loss of control.
- Do not use any damaged attachments. Before use, always check your attachments for damages. Check cutting discs for cracks and tears.
- If you drop a power tool or attachment, check it for damages or use undamaged attachments. You and all people in your vicinity should keep on a different level as the rotating attachment as soon as you have mounted it.
- Wear personal protective clothing. If necessary, wear a full protective mask, eye protection or safety glasses. If necessary, wear a dust mask, ear protection, protective gloves or a protective apron to shield yourself from cutting and material particles. Safety glasses shield your eyes from airborne foreign objects that may develop during many types of work. A dust mask or respiratory protection filter dust. Extended exposure to loud noises may lead to hearing loss.
- Make sure that anyone who enters your workspace is wearing appropriate personal protective clothing. Broken pieces of the object you are working on or broken pieces from your tool attachments may fly around and cause injury even outside your direct working vicinity.
- Keep the power cable away from all rotating tool attachments. If you lose control of the device, the power cable may be severed or caught, causing the rotating attachment to come into contact with your hand or arm.

 GB / CY	 GB / CY	 GB / CY	 GB / CY
---	---	---	---

● Service

 GB	Service Great Britain <div>Tel.: 0800 0569216</div> <div>E-Mail: owim@idl.co.uk</div>
 CP	Service Cyprus <div>Tel.: 8009 4211</div> <div>E-Mail: owim@idl.com.cy</div>

Expiry date: 02/2028
Production date: 02/2025



● Pribor	
HG11248	Set dijamantnih ploča za rezanje: <p>2x Turbo disk</p> <p>1x Segmentni disk</p> <p>1x Puni disk</p>
HG11249	12x Set reznih ploča
HG11250	8x Aluminijska rezna ploča

 GB / CY	 HR
---	--------------------------------------

 GB / CY	 HR
---	--------------------------------------

- Dopušteni broji okretaja radnog alata mora biti najmanje jednak najvišem broju okretaja navedenom na električnom alatu. Pribor koji se vrti brže od dopuštene brzine može se slomiti, odvojiti od električnog alata i izazvati ozljede.
- Vanjski promjer i debljina radnog alata moraju odgovarati veličini vašeg električnog alata. Pogrešno dimenzionirani radni alat ne može se dovoljno zaštititi ili kontrolirati.
- Rezni diskovi moraju savršeno odgovarati vretenu za pričvršćivanje vašeg električnog alata. Namjenski radni alat, koji ne pristaje točno na vretenu za pričvršćivanje električnog alata, vrti se neravnomjerno, snažno vibrira i može izazvati gubitak kontrole.
- Nemojte rabiti oštećen radni alat. Prije svake uporabe provjerite ima li na reznim diskovima pukotina i jesu li pohabani.
- Ako električni alat ili radni alat padne, provjerite je li oštećen ili upotrijebite neoštećeni radni alat. Vi i svi koji se nalaze u blizini radnog alata trebaju se držati izvan razine radnog alata čim ga uključite.
- Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni koristite se štitnikom čitavog lica, štitnicima za oči ili zaštitnim naočalama. Ako je potrebno, nosite masku protiv prašine, zaštitu sluha, zaštitne rukavice ili posebnu pregaču koja će vas zaštititi od čestica izbrušenog materijala i čestica materijala. Zaštitnim naočalama zaštitite oči od stranih tijela koja lete uokolo, koja mogu nastati pri raznim primjenama. Maska protiv prašine ili maska za zaštitu dišnih putova filtrira prašinu nastalu tijekom primjene. Ako ste dugoo izloženi glasnio buci, možete izgubiti sluh.
- Pazite da svatko ko ulazi u područje rada nosi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Slomljeni komadi obradivanog predmeta ili slomljeni komadi radnog alata mogu letjeti uokolo i izazvati ozljede čak i izvan izravnog područja rada.
- Mrežni kabel držite podalje od rotirajućih radnih alata. Ako izgubite kontrolu nad uređajem, kabel se može odvojiti ili zahvatiti, a vaša šaka ili ruka može dospjeti u rotirajući radni alat.

 HR	 HR
--------------------------------------	--------------------------------------

● Introduction	
We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.	
● Intended use	This product is not intended for commercial use.
● Accessories	
HG11248	Diamond cutting disc set: <p>2x Turbo disc</p> <p>1x Segment disc</p> <p>1x Full rim disc</p>
HG11249	12x Cutting disc set
HG11250	8x Aluminium cutting disc

 GB / CY	 GB / CY
---	---

Full rim disc	HG11248
Dimensions:	Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm
Bore:	Ø 22.23 mm
Segments (thickness × height × length):	1,8 mm × 7 mm × 37,5 mm
Diamond dispersion:	18 % (JR3)
Pressing pressure:	14 kg
Bending strength:	7 kg
Max. speed:	80 m/s (12,200 min ⁻¹)

Segment disc	HG11248
Dimensions:	Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm
Bore:	Ø 22.23 mm
Segments (thickness × height × length):	1,8 mm × 7 mm × 37,5 mm
Diamond dispersion:	18 % (JR3)
Pressing pressure:	14 kg
Bending strength:	7 kg
Max. speed:	80 m/s (12,200 min ⁻¹)

- Kickback and related safety instructions**
- Kickback is a sudden reaction arising when a rotating power tool attachment, such as a cutting disc, snags or jams.
- Kickback is the result of improper use of the power tool. Heed the following safety precautions to prevent kickback:
 - Always maintain a firm grip on the power tool and use any available additional handle to better control kickback.
 - Keep your hands away from rotating tool attachments at all times.** The attachment may come into contact with your hand in case of kickback.
 - Keep your body out of the area that the power tool would enter in case of kickback.** In case of kickback, your power tool will jump in the direction opposite to that in which the cutting disc is moving.
 - Exercise extreme caution when working on corners, sharp edges, etc. Prevent your tool attachments from jumping back from the workpiece and jamming.** The rotating tool attachment tends to jam when working on corners, sharp edges or when it jumps back from the workpiece. This leads to loss of control or kickback.

- Allow all tool attachments to come to a complete stop before setting down your power tool.** Rotating attachments may come into contact with the surface. This may cause you to lose control of the power tool, leading to injury of yourself or others.
- Turn off the power tool when carrying it about. Your clothing may otherwise become tangled up in the rotating attachment, causing personal injury.
- Do not use the power tool near flammable materials. Sparks may ignite such materials.

- Safety instructions for cut-off grinding**
- The safety cover must be attached to the power tool and adjusted so that maximum safety is guaranteed, that is, as little of the cutting disc as possible is open toward the operating individual.** The purpose of the safety cover is to shield the operating individual from broken pieces or accidental contact to the cutting disc.
- Cutting discs are intended to cut materials using the disc edge only. Applying pressure to the side of the disc may cause it to break.
- Always use undamaged clamping flanges of the right size and proper form for the cutting disc you have selected for use. The right flange supports the cutting disc and thus minimizes the risk of it breaking.** Flanges for cutting discs may differ from flanges for grinding discs.
- Avoid your cutting disc from blocking and do not apply too much pressure. Overstressing the cutting disc increases its risk of jamming or blocking and thus the likelihood of kickback or damage to the attachment itself.**
- Avoid the area directly in front of and behind the rotating cutting disc.** When moving the cutting disc across your workpiece away from you or person, the tool may be hurled in your direction in the event of kickback.
- Turn off the device is the cutting disc jams or if you wish to interrupt working.** Hold the device calmly and allow all rotating parts to come to a complete stop. Never attempt to pull any rotating parts from the cutting site. This may cause kickback.
- Do not turn on the device while it is still in the workpiece.** Your cutting disc should reach its full speed before you continue angle grinding. Otherwise the disc may jam, jump back from the workpiece and cause kickback.
- Support boards and large workpiece to prevent the risk of kickback due to a jammed cutting disc.** Large workpieces may bend due to their own weight. Support large workpieces on both ends and near the cutting site.

 GB / CY	 GB / CY
---	---

● Uvjeti korištenja	
Proizvod nije namijenjen za profesionalnu upotrebu.	
● Pribor	
HG11248	Set dijamantnih ploča za rezanje: <p>2x Turbo disk</p> <p>1x Segmentni disk</p> <p>1x Puni disk</p>
HG11249	12x Set reznih ploča
HG11250	8x Aluminijska rezna ploča

● Tehnički podaci	
Turbo disk	HG11248
Dimenzije:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Izbušena rupa:	Ø 22,23 mm
Segmenti (debljina x visina):	2 mm x 7 mm
Dijamantna disperzija:	18 % (JR3)
Sila pritiska:	14 kg
Čvrstoća na savijanje:	7 kg
Maksimalna brzina:	80 m/s (12200 min ⁻¹)

Segmentni disk	HG11248
Dimenzije:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Izbušena rupa:	Ø 22,23 mm
Segmenti (debljina x visina x duljina):	1,8 mm x 7 mm x 37,5 mm
Dijamantna disperzija:	18 % (JR3)
Sila pritiska:	14 kg
Čvrstoća na savijanje:	7 kg
Maksimalna brzina:	80 m/s (12200 min ⁻¹)

Puni disk	HG11248
Dimenzije:	Ø 110 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Izbušena rupa:	Ø 22,23 mm
Segmenti (debljina x visina x duljina):	1,8 mm x 5 mm x kontinuirano
Dijamantna disperzija:	18 % (JR3)

- Prije odlaganja električnog alata pričekaajte dok se namjenski radni alat posve ne smiri. Rotirajući radni alat može doći u kontakt s površinom za odlaganje. Tako možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom te ozlijediti sebe ili druge.
- Električni alat isključite ako ga morate nositi uokolo sa sobom. U suprotno bi vaša odjeća mogla zapeti za radni alat i radni alat bi vas mogao ozlijediti.
- Električni alat nemojte upotrebljavati u blizini zapaljivih materijala. Iskre mogu zapaliti te materijale.

- Povratni udar i odgovarajuće sigurnosne napomene**
- Trzaj je iznenadna reakcija namjenskog radnog alata koji se zakvaćio ili zablokirao, npr. reznog diska.
- Povratni udar posljedica je pogrešne ili neispravne uporabe električnog alata. Kako biste spriječili povratni udar, slijedite sljedeće mjere opreza:
 - Električni alat držite čvrsto i ako postoji, uvijek upotrebljavajte dodatnu ruku na svojem električnom alatu kako biste mogli bolje kontrolirati trzaj.
 - Saku nikada ne stavljajte bižu rotirajućih radnih alata.** U suprotnom bi radni alat u slučaju povratnog udara mogao prijeći preko vaše šake.
 - Svojim tijelom izbjegavajte područje u kojem se električni alat kreće u slučaju trzaja.** Trzaj potiskuje električni alat i smjeru suprotno od smjera kretanja rezni disk na mjestu blokade.
 - U području kutova, oštrih bridova itd. radite posebno oprezno. Spriječite da radni alat udari o obradivni predmet i da se zaglavi.** Rotirajući radni alat ima tendenciju da se zaglavi u kutovima, na oštrim bridovima ili kada udari o nešto. Posljedica je trzaj ili gubitak kontrole.

- Sigurnosne napomene za rezne diskove**
- Štitnik mora biti sigurno pričvršćen na električni alat i podešen tako da se postigne vrhunski stupanj sigurnosti, tj. da je najmanji mogući dio reznog diska otvoren prema osobi koja se koristi alatom.** Zadatak dospjeti u rotirajući radni alat.


● Technical data	
Turbo disc	HG11248
Dimensions:	Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1.2 mm
Bore:	Ø 22.23 mm
Segments (thickness × height):	2 mm × 7 mm
Diamond dispersion:	18 % (JR3)
Pressing pressure:	14 kg
Bending strength:	7 kg
Max. speed:	80 m/s (12,200 min ⁻¹)

Segment disc	HG11248
Dimensions:	Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1.2 mm
Bore:	Ø 22.23 mm
Segments (thickness × height × length):	1.8 mm × 7 mm × 37.5 mm
Diamond dispersion:	18 % (JR3)
Pressing pressure:	14 kg
Bending strength:	7 kg
Max. speed:	80 m/s (12,200 min ⁻¹)

Full rim disc	HG11248
Dimensions:	Ø 110 mm × Ø 22.23 mm × 1.2 mm
Bore:	Ø 22.23 mm
Segments (thickness × height × length):	1.8 mm × 5 mm × continuous
Diamond dispersion:	18 % (JR3)

 GB / CY	 GB / CY
---	---

- Exercise extreme caution when cutting into existing walls and other areas where vision is limited.** Your cutting disc may kickback if it comes into contact with gas, water and electrical lines or other objects.

● Installation	
	


Puni disk	HG11248
Sila pritiska:	14 kg
Čvrstoća na savijanje:	7 kg
Maksimalna brzina:	80 m/s (13800 min ⁻¹)

Rezni disk	HG11249
Dimenzije:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Izbušena rupa:	Ø 22,23 mm
Maksimalna brzina:	80 m/s (12200 min ⁻¹)

Aluminijska rezna ploča	HG11250
Dimenzije:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Izbušena rupa:	Ø 22,23 mm
Maksimalna brzina:	80 m/s (12250 min ⁻¹)

● Općenite sigurnosne napomene za rezne diskove	
Rezni su diskovi osjetljivi na lom. Pri rukovanju reznim diskovima potreban je velik oprez.	

- Budite posebno oprezni kod „rezova u obliku džepa“ koji se rade na postojećim zidovima ili drugim područjima u koja nemate uvid.** Rezna ploča koja ulazi pri zarezivanju vodova za plin ili vodu, električnih vodova ili drugih objekata može izazvati povratni udar.

- Montaža**
- 
- Sigurnosna matica**
- Rezni disk**
- Prijemna pribornica**
- Zaštitni poklopac**
- Brusno vreteno**
- Svoj stroj priložen**
- Štitnika je zaštititi osobu koja rukuje alatom od slomljenih komada ili slučajnog kontakta s reznim diskom.
- Rezne ploče namjenjene su za skidanje materijala rubom ploče. Bočna sila na tim reznim diskovima može ih slomiti.
- Uvijek upotrebljavajte neoštećenu steznu pribornicu odgovarajuće veličine i oblika za rezni disk koji ste odabrali. Odgovarajuće pribornice podupiru rezni disk te tako smanjuju opasnost od loma rezne ploče.** Pribornice za rezne diskove mogu se razlikovati od pribornica za ostale brusne ploče.
- Izbjegavajte blokadu reznih diskova ili preveliku silu pritiskanja. Nemojte pređuboko zarezivati. Preopterećenje reznog diska povećava njegovo trošenje i tendenciju k iskrivljavanju ili blokiranju, a time i mogućnost trzaja ili loma radnog alata.**
- Izbjegavajte područje ispred i iza rotirajuće rezne ploče.** Kada rezu ploču u obratku rukujete od sebe, u slučaju povratnog udara električni alat s rotirajućom pločom može se izravno ubrzano kretati prema vama.
- Ako se rezna ploča zaglavila ili ako želite prekinuti s radom, isključite uređaj.** Mirno držite uređaj i pričekaajte dok se ploča posve ne zaustavi. Nikada nemojte pokušavati iz reza izvući rezni disk koji se još vrti. U suprotnom biste mogli izazvati trzaj.
- Električni alat nemojte ponovno uključivati sve dok se nalazi u obratku.** Prije nego što nastavite s rezanjem, rezna ploča mora postići svoj puni broj okretaja. Ploče bi se u suprotnom mogle zaglaviti, uskojčati iz obratka ili izazvati povratni udar.
- Kako biste smanjili rizik od povratnog udara uslijed zaglavljene rezne ploče, poduprite ploču ili veliki obradak.** Veliki komadi obradka mogu se saviti pod vlastitom težinom. Obradak valja poduprijeti na obje strane ploče i to u blizini reza kao i na bridu.

Full rim disc	HG11248
Pressing pressure:	14 kg
Bending strength:	7 kg
Max. speed:	80 m/s (13,800 min ⁻¹)

Cutting disc	HG11249
Dimensions:	Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1.2 mm
Bore:	Ø 22.23 mm
Max. speed:	80 m/s (12,000 min ⁻¹)

Aluminium cutting disc	HG11250
Dimensions:	Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1.2 mm
Bore:	Ø 22.23 mm
Max. speed:	80 m/s (12,250 min ⁻¹)

 GB	Safety instructions
--------------------------------------	----------------------------

BEFORE FIRST USE, FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE PRODUCT'S INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY INSTRUCTIONS! IF YOU GIVE THE PRODUCT TO A THIRD PARTY, YOU MUST INCLUDE ALL DOCUMENTS. SAVE ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!

- General safety instructions for cutting discs**
 - Cutting discs are prone to breakage. Exercise extreme care when handling cutting tools.

- Check cutting discs for damages before use. Do not use any damaged discs or incorrectly assembled cutting discs.
- Cutting discs are not allowed to be used after the expiration date. The valid date is shown on the discs.









- Selecting cutting discs for proper use**
- Heed all safety instructions belonging to the cutting discs as well as the notes on proper use or safety instructions.
- Select the appropriate cutting disc depending on the application:







Cutting disc	Application
Turbo disc	<ul style="list-style-type: none">Wet cutting Dry cutting
Segment disc	Dry cutting concrete, roofing tiles, bricks or similar material
Full rim disc	Wet cutting
Cutting disc	Cutting metal
Aluminium cutting disc	Cutting aluminium

- Storing cutting discs**
- Handle and transport cutting discs with care.
- Store cutting discs so that they are not exposed to mechanical stress or damaging environmental factors (i.e. moisture).

- Before using cutting discs**
- Always check cutting discs for damages before use.
- Do not use any damaged cutting discs.
- Rust build-up or other signs of chemical or mechanical alteration to the fitting equipment may cause premature failure of the cutting discs.

 GB / CY	 GB / CY
---	---

 GB	Meaning of symbols	 GB	 GB
	Not approved for wet grinding		Use ear protection
	Not approved for side grinding		Wear safety gloves
	Only approved for wet cutting		Use a dust mask
	Do not use if damaged		Unplug

	Read all safety instructions		Not for roughing
	Use protective eyewear		Only for cutting
	Wear a safety helmet		Only approved for working with metals

 GB / CY	 GB / CY
---	---

- Prije korištenja reznih diskova provjerite ima li oštećenja. Nemojte se koristiti oštećene, pogrešno zategnute rezne diskove.
- Rezni diskovi ne smiju se montirati na strojeve s brojem okretaja većim od najvećeg dopuštenog broja okretaja reznog diska.
- Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte upute za uporabu električnog alata.

- Odabir reznih diskova za pravilnu uporabu**
- Pridržavajte se sigurnosnih napomena o reznim diskovima kao i ograničenja uporabe ili sigurnosna uputa.
- Ovisno o primjeni, odaberite odgovarajuću reznu ploču:

Rezni disk	Primjena
Turbo disk	<ul style="list-style-type: none">Mokro rezanje Suho rezanje
Segmentni disk	Suho rezanje betona, crjepova, opeka ili sličnog materijala
Puni disk	Mokro rezanje
Rezni disk	Rezanje metala
Aluminijska rezna ploča	Rezan

Za ovaj proizvod dobivate jamstvo u trajanju od 2 godine od datuma kupnje. Jamstveni rok počinje s datumom kupovine. Molimo dobro sačuvajte originalan račun s blagajne. To je dokumentacija kao dokaz kupovine koji će se zahtijevati.

Ako u razdoblju od 2 godine od datuma kupovine ovog proizvoda nastane kakva greška na materijalu ili tvornička greška, proizvod ćemo – prema našem izboru – besplatno popraviti ili zamijeniti. Ovo jamstvo se poništava, kada se proizvod ošteti, nestručno koristi ili ne održava.

Jamstvo vrijedi za nedostatke na materijalu ili tvorničke pogreške. Ovo jamstvo se ne proteže na dijelove proizvoda, koji podliježu normalnom trošenju i stoga se mogu smatrati kao normalni potrošni dijelovi (npr. baterije) ili za oštećenja na krhkim dijelovima, npr. prekidaču, punjivim baterijama ili takvi, koji su izrađeni od stakla.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

Medulim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

- Postupak u slučaju koji je pokriven jamstvom**

Kako bismo osigurali brzu obradu vašeg zahtjeva, slijedite upute u nastavku:

Za sve upite kao dokaz o kupnji pripremite račun i broj artikla (IAN 472059_2407).

Broj artikla možete pronaći na tipskoj pločici na proizvodu, gravuri na proizvodu, naslovnici vaših uputa (dijelje ili) naljepnici na stražnjoj i donjoj strani proizvoda.

Ako se pojave funkcionalni kvarovi ili drugi nedostaci, prvo se obratite servisnoj odjelu koji je naveden u nastavku telefonski ili e-poštom.

Proizvod za koji je utvrđen kvar, uz prilaganje potvrde o kupnji (računa) i informacijama o nedostacima i kada su nastali, možete poslati na adresu servisa kojega ste obavijestili bez poštarine.

Ove i mnoge druge priručnike možete pregledati i preuzeti na stranici parkside-diy.com. Ovaj QR kod vodi vas izravno na našu stranicu parkside-diy.com. Odaberite svoju zemlju i putem tražilice potražite upute za uporabu. Unosom broja artikla (IAN) 472059_2407 dospijet ćete do uputa za uporabu za svoj artikl.

- Servis**

Servis Hrvatska

Tel.: 0800806355

E-Mail: owim@lidl.hr

Rok trajanja: 02/2028

Datum proizvodnje: 02/2025



HR

- Pre korišćenja reznih ploča**

- Rezne ploče morate vizuelno pregledati pre svake upotrebe.
- Nemojte koristiti oštećene rezne ploče.
- Obojenost od rde ili drugi znaci hemijskih ili mehaničkih promena na spojnim delovima alata mogu voditi do preranog otkazivanja reznih diskova.
- Nije dozvoljeno montirati reznu ploču na masinu čiji je broj obrtaja veći od maksimalne dozvoljene brzine rezne ploče.
- Pre korišćenja pročitajte uputstvo za korišćenje električnog alata.

- Uputstvo za montiranje**

- Stežanje reznog diska mora da se sprovede u skladu sa uputstvima proizvođača mašine.
- Koristite rezne diskove samo na uređaju sa odgovarajućim priključkom za alat.
- Nakon svake montaže izvršite kratak probni rad. Nemojte prekoračiti navedenu maksimalnu radnu brzinu (broj obrtajaja) rezne ploče.

- Korišćenje rezne ploče**

- Sledite korisničko uputstvo od proizvođača električnog alata.
- Pre korišćenja priključite svu zaštitnu opremu na masinu.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu u zavisnosti od vrste mašine i primene, kao što je: Zaštita za oči i lice, zaštita za sluh, zaštita disajnih organa, zaštitne cipele, zaštitne rukavice ili neku drugu zaštitnu odeću.
- Secite koristeći samo odgovarajuću reznu ploču.
- Za brušenje ugaonom ručnom brusilicom, stavite reznu ploču direktno u otvor. Nemojte naginjati ručnu brusilicu.
- Pre nego što stavite ručnu brusilicu na pod ili na radni sto, isključite uređaj i sačekajte da se zaustavi.

- Bezbednosne napomene za svaku primenu**

Bezbednosna uputstva za rezanje brusilicom

- Nemojte koristiti nikakvu dodatnu opremu koja nije posebno dizajnirana za električni alat i koju proizvođač ne preporučuje. Čak i ako se dodatna oprema može priključiti na električni alat, to ne garantuje bezbedno korišćenje.
- Dozvoljena brzina obrtajaja na priključnoj opremi mora biti barem toliko velika kao što je maksimalna brzina navedena na električnom alatu. Pribor koji se brže okreće od dozvoljenog može da se raspadne, izleti iz električnog alata i dovede do povrede.
- Spojnijiš prečnik i debljina priključne opreme potpuno odgovarati veličini električnog alata. Nepravilno izmerenu priključnu opremu nije moguće adekvatno zaštititi ili kontrolisati.
- Rezne ploče moraju tačno da naležu na priključno vreteno električnog alata. Priključna oprema koja ne naleže tačno na priključno vreteno električnog alata, neujednačeno se okreće, veoma jako vibrira i može voditi do gubitka kontrole.
- Nemojte koristiti oštećenu priključnu opremu. Pre svake upotrebe proverite da li ima pukotina na reznoj ploči i da li je pohabana.
- Ako električni alat ili priključna oprema padne, proverite da li ima oštećenja ili koristite neku neoštećenu priključnu opremu. Vi i svako u blizini treba da se nalazi izvan ravni rotirajuće priključne opreme, čim je priključna oprema umetnuta.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od primene, koristite potpunu zaštitu za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočare. Ako je potrebno, nosite masku za prašinu, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice ili posebnu kecapiju da biste čestice od rezanja i materijala držali dalje od sebe. Naočare pomažu da zaštite oči od letelih stranih tela koja mogu nastati tokom različitih radnji. Maska za prašinu ili respiratorna maska filtrira prašinu koja nastaje tokom

SET REZNIH DISKOVA

- Uvod**

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg proizvoda Odlučili ste se za kupovinu visokokvalitetnog proizvoda. Upoznajte se pre prve upotrebe sa proizvodom.

Pročitajte u vezi toga pažljivo sledeće uputstvo za upotrebu i informacije u vezi bezbednosti. Koristite proizvod samo kao što je opisano i za navedene oblasti upotrebe. Sačuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu. Predajte svu dokumentaciju trećem licu kojem dajete proizvod.

- Predviđena namena**

Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

- Dodatna oprema**

HG11248	Set dijamantskih reznih diskova: <p>2x Turbo disk</p> <p>1x Disk sa segmentiranom ivicom</p> <p>1x Disk sa punom ivicom</p>
HG11249	12x Set reznih diskova
HG11250	8x Aluminijski rezni disk

- Tehnički podaci**

Turbo disk	HG11248
Dimenzije:	Ø 125 mm x Ø 22,23 mm x 1,2 mm
Rupa vodica:	Ø 22,23 mm
Segmenti (debljina x visina):	2 mm x 7 mm
Disperzija dijamanaata:	18 % (JR3)
Sila pritiska:	14 kg
Sila savijanja:	7 kg
Maks. brzina:	80 m/s (12200 min ⁻¹)

Disk sa segmentiranom ivicom	HG11248
Dimenzije:	Ø 125 mm x Ø 22,23 mm x 1,2 mm
Rupa vodica:	Ø 22,23 mm
Segmenti (debljina x visina x dužina):	1,8 mm x 7 mm x 37,5 mm
Disperzija dijamanaata:	18 % (JR3)
Sila pritiska:	14 kg
Sila savijanja:	7 kg
Maks. brzina:	80 m/s (12200 min ⁻¹)

Disk sa punom ivicom	HG11248
Dimenzije:	Ø 110 mm x Ø 22,23 mm x 1,2 mm
Rupa vodica:	Ø 22,23 mm
Segmenti (debljina x visina x dužina):	1,8 mm x 5 mm x neprekidno
Disperzija dijamanaata:	18 % (JR3)

HR

RS

RS

RS

RS

- Sklonite svoje telo iz područja u koje električni alat može dospeti tokom povratnog trzaja.** U slučaju povratnog trzaja električni alat će skočiti u pravcu koji je suprotan u odnosu na kretanje reznog diska na mestu zaglavlivanja.

- Budite naročito pažljivi oko uglova, oštrih ivica, itd. Sprečite odskakanje priključne opreme sa radnog komada ili njegovo zaglavlivanje.** Priključna oprema koja se vrti obično se zaglavljuje kod uglova, oštrih ivica ili kada odskoči. To obično vodi do povratnog trzaja ili gubitka kontrole na uređajem.

- Bezbednosna uputstva za rezanje brusilicom**

- Zaštitni poklopac mora biti bezbedno pričvršćen za električni alat i tako postavljen da obezbedi maksimalnu bezbednost, tj. da namirani mogući deo reznog diska bude izložen prema osobi koja koristi alat.** Namena zaštitnog poklopa je da zaštiti osobe koje koriste alat od fragmenata ili slučajnog dodira sa reznim diskom.
- Rezni diskovi su namenjeni za uklanjanje materijala ivicom diska. Vršenje bočne sile na ove rezne diskove može da ih slomi.
- Uvek koristite neoštećene spojne pribornice odgovarajuće veličine i oblika za rezni disk koji ste odabrali. Odgovarajuća pribornica drži rezni disk, čime se smanjuje opasnost od lomljenja reznog diska.** Pribornice za rezne ploče mogu da se razlikuju od pribornica za brusne ploče.
- Izbegavajte zaglavlivanje rezne ploče ili vršenje prekomernog pritiska. Nemojte praviti prerano duboke rezove. Prvo opterećite rezne ploče povećavaju njeno naprezanje i postaje podložnija zapinjavanju ili zaglavlivanju usled čega može doći do povratnog trzaja ili lomljenja priključne opreme.**
- Izbegavajte područje ispred i iza rotirajućeg reznog diska.** Kada pomerate reznu ploču dalje od sebe na radnom komadu, u slučaju povratnog trzaja električni alat sa pločom trzaja se vrti može da skoči direktno na vas.

Disk sa punom ivicom	HG11248
Sila pritiska:	14 kg
Sila savijanja:	7 kg
Maks. brzina:	80 m/s (13800 min ⁻¹)

Rezna ploča	HG11249
Dimenzije:	Ø 125 mm x Ø 22,23 mm x 1,2 mm
Rupa vodica:	Ø 22,23 mm
Maks. brzina:	80 m/s (12250 min ⁻¹)

Aluminijski rezni disk	HG11250
Dimenzije:	Ø 125 mm x Ø 22,23 mm x 1,2 mm
Rupa vodica:	Ø 22,23 mm
Maks. brzina:	80 m/s (12250 min ⁻¹)

HR

Bezbednosne napomene

PRE KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA UPOZNAJTE SE SA SVIM BEZBEDNOSNIM NAPOMENAMA I UPUTSTVIMA ZA KORIŠĆENJE! VEDITE RAČUNA DA STE UKLJUČILI SVU DOKUMENTACIJU KADA OVAJ PROIZVOD DAJETE NEKOME! SVE SAVETE I BEZBEDNOSNE NAPOMENE DRŽITE NA SIGURNOM MESTU ZA BUDUĆU UPOTREBU!

HR

RS

RS

RS

RS

- Isključite uređaj ako se rezna ploča zaglavi ili ako želite da prekinete rad. Mirno držite uređaj i sačekajte dok se ploča u potpunosti ne zaustavi. Nikada nemojte vaditi iz proreza reznu ploču koja se još uvek vrti. Inače biste mogli da izazovete povratni trzaj.
- Nemojte ponovo uključivati električni alat dok se nalazi u radnom komadu.** Rezna ploča mora najpre da dostigne puni broj obrtaja da biste nastavili sa sečenjem. U suprotnom, ploče mogu zapeti, odskočiti sa radnog komada ili dovesti do povratnog trzaja.
- Obezbedite potporu za ploče ili velike radne komade da biste smanjili opasnost od povratnih trzaja usled zaglavlivanja rezne ploče.** Veliki radni komadi mogu da se saviju pod sopstvenom težinom. Podprite radni komad sa obe strane rezne ploče, kako u blizini rezanja tako i na ivici.
- Budite naročito oprezni kod „džepova“ u postojećim zidovima ili kod drugih nepreglednih područja.** Uronjena rezna ploča može kod presecanja gasovoda ili vodovoda, električnih vodova ili drugih predmeta izazvati povratni trzaj.

- Opšta bezbednosna uputstva tokom korišćenja reznih ploča**

- Rezne ploče su krhke. Kod rukovanja reznim pločama obratite posebnu pažnju.
- Pre korišćenja proverite da li je rezna ploča oštećena. Nemojte koristiti oštećene, nepravilno pričvršćene ili postavljene rezne ploče.
- Rezne ploče se ne mogu koristiti nakon isteka roka upotrebe. Važeći datum je naveden na alatu.

- Izbor reznih diskova za odgovarajuću upotrebu
- Pridržavajte se bezbednosnih napomena prilikom korišćenja reznih diskova kao i ograničenja za korišćenje ili bezbednosnih napomena.
- Izaberite odgovarajući rezni disk u zavisnosti od primene:

Rezna ploča	Primena
Turbo disk	<ul style="list-style-type: none">Vlažno brušenje Suvo brušenje
Disk sa segmentiranom ivicom	Suvo rezanje betona, crepova, cigli ili sličnog materijala
Disk sa punom ivicom	Vlažno brušenje
Rezna ploča	Sečenje metala
Aluminijski rezni disk	Sečenje aluminijuma

- Skladištenje reznih ploča**


- Rukovanje reznim pločama i njihov transport mora da se odvija pažljivo.
- Rezne ploče se moraju tako čuvati da ne podležu mehaničkim oštećenjima ili uticaju životne sredine (npr. vlazi).

RS

RS

RS

- Sastavljanje**










RS

RS

- Značenje simbola**

	Nije pogodno za vlažno brušenje		Koristite zaštitu za sluh
	Nije pogodno za bočno brušenje		Koristite rukavice
	Pogodno je samo za vlažno brušenje		Koristite masku za prašinu
	Nemojte koristiti ako je oštećeno		Izvcite mrežni utikač
	Pročitajte bezbednosne napomene		Nije za grubu obradu
	Koristite zaštitu za oči		Samo za sečenje
	Nosite zaštitnu kacigu		Koristite samo za obradu metala

RS

	Koristite samo za obradu aluminijuma		Crep
	Nemojte koristiti za obradu čelika		Cigla
	Pločice		Beton
	Mermer		

- Odlaganje**

Pakovanje se sastoji od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odlagati na lokalnim mestima za reciklažu.

Mogućnosti za uklanjanje iskorišćenog proizvoda možete saznati u vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

RS

RS

RS

- Opšti ukazivanja za bezopasnost za režećih diskove**

- Režećih diskove sa čuljivi. Pri radobata s režećih diskove zažaljiteljno se iziskva izsključitelna grižljivost.
- Pređi ispolzovane proveravajte režećih diskove za povrede. Ne ispolzovajte povredeni, nepravilno zategnati ili postaveni režećih diskove.
- Sled iztichane na sroka na godnost režećih diskove ne biva da se ispolzvat poveče. Danni za sroka na godnost će namerite vřxyh instrumetnute.

- Izbor na režećih diskove za pravilna upotreba**

- Syblodavajte ukazaniata za bezopasnost vřxyh režećih diskove, kako i ograničeniata u upotrebatu ili ukazaniata za bezopasnost.
- Izberete podhodjacija režeć disk sporad prilozhenieto:

Režeć disk	Prilozhenie
Turbodisk	<ul style="list-style-type: none">Mikro rязane Suxo rязane
Segmentirani disk	Suxo rязane na beton, keremidi, tухli ili podoben material
Цял disk	Mokro rязane
Režeć disk	Rязane na metal
Režeć disk za aluminiј	Rязane na aluminiј

- Sъхранение на režećih diskove**

- Režećih diskove трябва да се третират и транспортират с предпазливост.

BG

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 0800190639
- pošaljete e-mail na: owim@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Uvozi i stavlja u promet: Lidl Srbija KD


Prva južna radna 3
22330 Nova Pazova
Republika Srbija
Tel. 0800 300 180
E-mail: owim@lidl.rs

- Servis**

Servis Srbija
Tel.: 0800190639
E-Mail: owim@lidl.rs

Rok upotrebe: 02/2028

Datum proizvodnje: 02/2025



RS

RS

RS

RS

- Isполzovajte лични предпазни средства в съответствие с вида на машината и приложението, като напр.: Защита за очите и лицето, защита за слуха, дихателна защита, предпазни обувки, предпазни рязкавици или друго предпазно облекло.
- Извършвайте само работи по рязане, които са подходящи за реžećия диск.
- При ъгълно шлифоване с ръчни шлифовъчни машини вкарвайте реžećия диск точно в разреза. Не заклинявайте ръчната шлифовъчна машина.
- Преди оставяне на земта или на работната маса изключвайте ръчния ъгълшлайф и изчаквайте спирането на уреда.

- Ukazania za bezopasnost za vsички prilozhenija**

Ukazania za bezopasnost при otрезно шлифоване

- Ne isполzovajte принадлежности, които не са предвидени и препоръчани от производителя специално за електричския инструмент. Дори и принадлежностите да могат да бъдат закрепени към Вашия електрически инструмент, това не гарантира безопасна употреба.
- Допустимите обороти на работния инструмент трябва да са поне точно толкова, колкото са посочените максимални обороти върху електричския инструмент. Принадлежности, които се въртят по-бързо от допустимото, могат да се счупят, да се отделият от електричския инструмент и да доведат до наранявания.
- Възникнат диаметър и дебелината на работния инструмент трябва да отговарят на указаните размери за Вашия електрически инструмент. Възможно е грешно размерени работни инструменти да не бъдат достатъчно защити или контролирани.

- Režećihе diskove трябва винаги да пасват точно върху шинделата за закрепване на Вашия електрически инструмент. Работни инструменти, които не пасват точно върху шинделата за закрепване на електриския инструмент, се въртят неравномерно, вибрират много силно и могат да доведат до загуба на контрол.
- Ne isполzovajte повредени работни инструменти. Преди всяка употреба проверявайте реžećihе diskove за пукнатини и износване.
- Aко електрическият инструмент или работният инструмент падне, проверете дали той не е повреден или използвайте нов работен инструмент. Вие и всички намиращи се наблизо лица трябва да стонте извън равнината на въртящия се работен инструмент, щом започнете да използвате работния инструмент.

- Носете лични предпазни средства. В зависимост от приложението, използвайте маска за цяло лице, защита за очите или предпазни очила. Ако е необходимо, носете противорахова маска, защита за слуха, предпазни ръкавици или специална престилка, която Ви предпазва от реžećihе частици и частици материал. С предпазните очила пазите очите си от летящи чужди тела, които могат да възникнат при различни приложения. Противораховата или дихателната маска филтрира възникващия при приложението прах. Ако сте изложени продължително време на силен шум, може да изгубите слуха си.
- Sледете за това, всеки, който влиза в работната зона, да носи подходящи лични предпазни средства. Стучелни парчета от детайла или счупени части от работния инструмент могат да изхвърчат настрани и да доведат до наранявания дори и извън рамките на непосредствената работна зона.
- Дръжте мрежовия кабел далеч от въртящи се работни инструменти. Ако изгубите контрол върху уреда, мрежовият кабел може да бъде прерязан или захванат и Вашата длан или ръка да попадне във въртя


■ **Изключете уреда, ако режещият диск се е заклепил или желязете да прекъснете работата.** Дръжте уреда спокойно и изчакайте до пълното спиране на диска. Никога не се опитвайте да издрпате все още движещи се режещи дискове от разреза. В противен случай може да причините откат.

■ **Не включвайте електрически инструмент отново, докато той се намира в детайла.** Режещият диск първо трябва да достигне пълните си обороти, преди да продължите разреза. В противен случай дисковете могат да се заклеят, да отскочат от обработвания детайл или да предизвикат откат.

■ **Подпирайте плочи или големи детайли, за да намалите риска от откат поради заклеен режещ диск.** Големи детайли могат да се огънат под собственото си тегло. Обработваният детайл трябва да бъде подпрян от двете страни на диска, както в близост до разреза, така и при ръба.

■ **Бъдете особено внимателни при „изрязване на джоб“ в съществуващи стени или други невидими области.** Вкараният режещ диск може при рязането да предизвика откат от досег с газопроводи или водопроводи, електрически проводници или други обекти.

● Монтаж



	Машината не е включена в доставката
--	-------------------------------------

BG	BG	BG	BG	BG	DE/AT/CH
----	----	----	----	----	----------

● Technische Daten

Turboscheibe	HG11248
Maße:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Bohrung:	Ø 22,23 mm
Segmente (Dicke × Höhe):	2 mm × 7 mm
Diamant-Dispersion:	18 % (JR3)
Drückende Kraft:	14 kg
Biegefestigkeit:	7 kg
Max. Geschwindigkeit:	80 m/s (12 200 min ⁻¹)

Segmentscheibe	HG11248
Maße:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Bohrung:	Ø 22,23 mm
Segmente (Dicke × Höhe × Länge):	1,8 mm × 7 mm × 37,5 mm
Diamant-Dispersion:	18 % (JR3)
Drückende Kraft:	14 kg
Biegefestigkeit:	7 kg
Max. Geschwindigkeit:	80 m/s (12 200 min ⁻¹)

Vollrandscheibe	HG11248
Maße:	Ø 110 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Bohrung:	Ø 22,23 mm
Segmente (Dicke × Höhe × Länge):	1,8 mm × 5 mm × durchgehend
Diamant-Dispersion:	18 % (JR3)

Vollrandscheibe	HG11248
Drückende Kraft:	14 kg
Biegefestigkeit:	7 kg
Max. Geschwindigkeit:	80 m/s (13 800 min ⁻¹)

Trennscheibe	HG11249
Maße:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Bohrung:	Ø 22,23 mm
Max. Geschwindigkeit:	80 m/s (12 200 min ⁻¹)

Aluminium-Trennscheibe	HG11250
Maße:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Bohrung:	Ø 22,23 mm
Max. Geschwindigkeit:	80 m/s (12 250 min ⁻¹)

	Сигерейтшинвейсе
--	-------------------------

МАЧЕН СІЕ СІХ ВОР ДЕР ЕРСТЕН БЕИУЗУГ ДЕС ПРОДУКТІ МА АЛЛЕН БЕДИИ- УНД СІХЕРЕЙТШІИВЕІЕН ВЕРТРАУТІ ХАНДИГЕН СІЕ АЛЛЕ УИТЕРЛАГЕН БЕІ ВЕЙТЕРГАВЕ ДЕС ПРОДУКТІ АИ ДРИТЕ ЕБЕНФАЛЛІ МА АУСИ БЕВАХРЕН СІЕ АЛЛЕ СІХЕРЕЙТШІИВЕІСЕ УИД АИВЕІШІИГЕН ФÜR ДІЕ ЗУКУИТ АУ!

- **Алліейейе Сіхерейтшіивейсе фүр Треннсчейбен**
- Треннсчейбен сінд брүхчепииди. Аүерсте Соргфалт сінт беим Уиגעи ма Треннсчейбен звиигенд ерфордерлих.

● Значение на маркировките

	Не се позволява мокро шлайфане		Използвайте защита за слуха
	Не се позволява странично шлайфане		Използвайте ръкавици
	Не се позволява мокро рязане		Сложете противпрахова маска
	Не използвайте при повреда		Издръпайте мрежовия щепсел
	Прочетете указанията за безопасност		Не е подходящ за грубо шлайфане
	Използвайте защита за очите		Само за рязане
	Носете предпазна каска		Само за обработка на метал

	Само за обработка на алуминий		Керамиди
	Не използвайте за обработка на стотана		Зидария
	Керамични плочки		Бетон
	Мрамор		

● Извърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

● Сервиз

Сервиз България
Телефон: 008001184975
Е-мйл: owim@lidl.bg

BG	BG	BG	BG	BG	DE/AT/CH
----	----	----	----	----	----------

● Vor der Inbetriebnahme der Trennscheiben

- Треннсчейбен сінд вөр jeder Ииbetriebиnahme еийер Сіхтпрюфунг зу иитерзіїен.
- Вериендэн Сіе кейне бещадїгитен Треннсчейбен.
- Ростверфäруген одер әдере Аиzeigeи chemischer одер mechanischer Verändерungen аи Besteckungsmaterial kann vorzeitiges Versagen der Trennscheiben verursachen.
- Треннсчейбен дүрфен nicht аи Maschinen монтирт werden, deren Drehzahl über der höchstzulässigen Drehzahl der Trennscheibe liegt.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung Ihres Elektrowerkzeugs durch.

● Anleitung zum Aufspannen

- Das Aufspannen der Trennscheibe muss gemäß der Anleitung des Maschinenherstellers erfolgen.
- Achten Sie darauf, Trennscheiben nur an Geräten mit passender Werkzeugaufnahme zu verwenden.
- Führen Sie nach jedem Aufspannen einen kurzen Probelauf durch. Überschreiten Sie dabei nicht die gekennzeichnete Arbeitshöchstgeschwindigkeit (Drehzahl) der Trennscheibe.

● Trennschleifbetrieb

- Beachten Sie die Benutzerhinweise des Elektrowerkzeugsherstellers.
- Bringen Sie alle Schutzeinrichtungen vor der Inbetriebnahme an die Maschine an.
- Verwendung persönlicher Schutzausrüstung entsprechend der Maschinen- und Anwendungsart, wie z. B.: Augen- und Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe oder sonstige Schutzkleidung.

Срок на годност: 02/2028
Дата на производство: 02/2025



	Само за обработка на алуминий		Керамиди
	Не използвайте за обработка на стотана		Зидария
	Керамични плочки		Бетон
	Мрамор		

● Извърляне

Опаковката е изработена от екологични материали, които може да предадете в местните пунктове за рециклиране.

Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа.

● Сервиз

Сервиз България
Телефон: 008001184975
Е-мйл: owim@lidl.bg

BG	BG	BG	BG	BG	DE/AT/CH
----	----	----	----	----	----------

- Führen Sie nur Schneidarbeiten durch, die für die Trennscheibe geeignet sind.
- Führen Sie beim Winkelschleifen mit Handschleifmaschinen die Trennscheibe gerade in den Trennspace ein. Verkanten Sie nicht die Handschleifmaschine.
- Den Hand-Winkelschleifer vor dem Ablegen auf dem Boden oder der Werkbank abschalten und den Stillstand des Geräts abwarten.

● Sicherheitshinweise für alle Anwendungen

Сигерейтшіивейсе зуи Треннсчейбен

- Вериендэн Сіе кейн Зубеһөр, dass vom Hersteller nicht speziell für das Elektrowerkzeug vorgesehen ии empfohlen wurde. Auch wenn das Zubehör аи Ihr Elektrowerkzeug befestigt werden kann, garantiert dies keine sichere Verwendung.
- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens genauso hoch sein wie die аи dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstдrehzahl. Zubehör, das sich schneller dreht als zulässig ist, kann zerbrechen, sich vom Elektrowerkzeug lösen ии zu Verletzungen führen.
- Außendurchmesser ии Dicke des Einsatzwerkzeuges müssen den Größenangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt одер kontrolliert werden.
- Trennscheiben müssen exakt аи die Аиnahmeиspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau аи die Аиnahmeиspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark ии können zu Verlust der Kontrolle führen.
- Verwenden Sie keine бещадїгитен Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Trennscheiben аи Risse ии Verschleiß.

TRENNSCHEIBEN-SET

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung ии die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben ии für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung аи einem sicheren Ort аи. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes аи Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Zubehör

HG11248	Diamant-Trennscheiben-Set: <ul style="list-style-type: none">2x Turboscheibe 1x Segmentscheibe 1x Vollrandscheibe
HG11249	12x Trennscheiben-Set
HG11250	8x Aluminium-Trennscheibe

DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH
----------	----------	----------	----------	----------	----------

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ab, während Sie es mit sich herumtragen müssen. Ihre Kleidung könnte sich sonst ии drehenden Einsatzwerkzeug verfangen ии das Einsatzwerkzeug Sie verletzen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht ии der Nähe von brennbaren Materialien. Funken können diese Materialien entzünden.

● Rückschlag ии entsprechende Sicherheitshinweise

Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion eines hakenden одер blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie z. B. eine Trennscheibe. Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen одер fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Befolgen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen аи einem Rückschlag zu verhindern:


- Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest ии verwenden Sie, falls vorhanden, immer den Zusatzgriff Ihres Elektrowerkzeugs, um den Rückschlag besser kontrollieren zu können.
- **Bringen Sie Ihre Hand nie ии die Nähe sich drehender Einsatzwerkzeuge.** Das Einsatzwerkzeug kann sich sonst bei einem Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
- **Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, ии den das Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.** Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug ии die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Trennscheibe аи der Blockierstelle.
- **Arbeiten Sie besonders vorsichtig ии Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen ии verklemmen.** Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten одер wenn es abbrüllt, sich zu verklemmen. Die Folge davon ist ein Rückschlag одер ein Kontrollverlust.

● Sicherheitshinweise zum Trennschleifen

- **Die Schutzhaube muss sicher аи Elektrowerkzeug angebracht werden ии so eingestellt sein, dass ии Höchstmaß аи Sicherheit erreicht wird, d. h., der kleinstmögliche Teil der Trennscheibe zeigt offen zur Person, die das Werkzeug bedient.** Aufgabe der Schutzhaube ist es, die Person, die das Werkzeug bedient, vor Bruchstücken одер vor zufälligem Kontakt mit der Trennscheibe zu schützen.
- Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Kräfteиwirkung аи diese Trennscheiben kann sie zerbrechen.
- **Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannfланше ии der richtigen Größe ии Form für die von Ihnen gewählte Trennscheibe.** Geeignete Trennscheiben stützen die Trennscheibe ии verringern so die Gefahr eines Trennscheibenbruchs. Flansche für Trennscheiben können sich von den Flanschen für Schleifscheiben unterscheiden.
- **Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheiben одер zu hohen Anpressdruck.** Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung ии die Anfälligkeit zum Verkanten одер Blockieren ии damit die Möglichkeit eines Rückschlags одер Bruchs des Einsatzwerkzeugs.
- **Meiden Sie den Bereich vor ии hinter der rotierenden Trennscheibe.** Wenn Sie die Trennscheibe ии Werkstück von sich weg bewegen, kann ии Fall eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt аи Sie zugeschleudert werden.
- **Schalten Sie das Gerät aus, falls sich die Trennscheibe verklemmt haben sollte одер Sie die Arbeit unterbrechen wollen.** Halten Sie das Gerät ruhig ии warten Sie bis zum völligen Stillstand der Scheibe. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheiben aus dem Schnitt zu ziehen. Sie könnten sonst einen Rückschlag verursachen.

- **Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich ии Werkstück befindet.** Die Trennscheibe sollte erst ihre volle Drehzahl erreicht haben, bevor Sie den Schnitt fortsetzen. Die Scheiben könnten anderfalls verhalten, aus dem Werkstück springen одер einen Rückschlag verursachen.
- **Stützen Sie Platten одер große Werkstück ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.** Große Werkzeugstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss аи beiden Seiten der Scheibe abgestützt werden ии zwar sowohl ии der Nähe des Trennschnitts als auch аи der Kante.
- **Seien Sie besonders vorsichtig bei „Taschenschnitten“ ии bestehende Wände одер andere nicht einsehbare Bereiche.** Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden ии Gas- одер Wasserleitungen, elektrische Leitungen одер anderen Objekten, einen Rückschlag verursachen.

● Montage



● Bedeutung von Kennzeichnungen

	Nicht zulässig für Nassschleifen		Gehörschutz benutzen
	Nicht zulässig für Seitenschleifen		Handschuhe benutzen
	Nur zulässig für Nassschnitt		Staubmaske anlegen
	Nicht benutzen, falls beschädigt		Netzstecker ziehen
	Sicherheitshinweise lesen		Nicht zum Schruppen
	Augenschutz benutzen		Nur zum Trennen
	Schutzhelm tragen		Nur für die Bearbeitung von Metall verwenden

	Nur für die Bearbeitung von Aluminium verwenden		Dachziegel
	Nicht für die Bearbeitung von Stahl verwenden		Mauerwerk
	Fliesen		Beton
	Marmor		

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.


Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- одер Stadtverwaltung.

DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH
----------	----------	----------	----------	----------	----------

● Service

Service Deutschland
Тел.: 0800 5435 111
Е-Майл: owim@lidl.de
Service Österreich
Тел.: 0800 292726
Е-Майл: owim@lidl.at
Service Schweiz
Тел.: 0800 562153
Е-Майл: owim@lidl.ch

Verfallsdatum: 02/2028
Herstellungsdatum: 02/2025



BG	BG	BG	BG	BG	DE/AT/CH
----	----	----	----	----	----------



PDF ONLINE

parkside-diy.com

IAN 472059_2407
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11248/
HG11249/
HG11250

Version: 02/2025

DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH	DE/AT/CH
----------	----------	----------	----------	----------	----------