





TVIRTINIMO SPAUSTUKAI IR KABELIŲ SAVARŽOS

WWS-ABC630-H01

LT

TVIRTINIMO SPAUSTUKAI IR KABELIŲ SAVARŽOS

Naudojimo ir saugos nurodymai



Turinys

1. Įvadas	4
Naudojimas pagal paskirtį	4
Tiekiamo komplekto turinys	4
2. Techniniai duomenys	5
3. Saugos nurodymai	5
4. Naudojimas	7
Tvirtinimo spaustuko montavimas (A pav.).....	7
Kabelių sąvaržos montavimas (B pav.).....	7
5. Perdirbimas	8
Pakuotės šalinimas	8
Gaminio šalinimas.....	8
6. Techninės priežiūros tarnyba	8

1. Įvadas

Sveikiname nusipirkus naujus tvirtinimo spaustukus ir kabelių sąvaržas. Jūs pasirinkote aukštos kokybės gaminį. Naudojimo instrukcija yra tvirtinimo spaustukų ir kabelių sąvaržų sudedamoji dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti tvirtinimo spaustukus ir kabelių sąvaržas, susipažinkite su visais jų naudojimo ir saugos nurodymais. Tvirtinimo spaustukus ir kabelių sąvaržas naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytoms reikmėms. Perduodami tvirtinimo spaustukus ir kabelių sąvaržas kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Tvirtinimo spaustukai ir kabelių sąvaržos yra skirti tik privatiems naudotojams, užsiimantiems toliau nurodytais darbais pagal savo pomėgius:

- Tvirtinimo spaustukai: tik apkalos detalių montavimui variklinėse transporto priemonėse arba ant jų.
- Kabelių sąvaržos: variklinių transporto priemonių kabeliams ir kabelių vijoms sujungti ir tvirtinti.

Tvirtinimo spaustukai ir kabelių sąvaržos turi būti naudojami tik pagal paskirtį. Kitoks naudojimas yra draudžiamas! Už bet kokią žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl naudojimo ne pagal nurodytą paskirtį, atsako naudotojas / operatorius.

Tiekiamo komplekto turinys

- 620 x tvirtinimo spaustukų, 16 skirtingų dydžių
- 10 x kabelių sąvaržų, 2 skirtingų ilgių
- 1 x laikymo dėžė

2. Techniniai duomenys

	Kabelio sąvaržos ilgis x plotis (mm)	Mažiausias sąvaržos \emptyset	Didžiausias sąvaržos \emptyset
5 x kabelių sąvaržos 1	apie 120 x 5,5	apie 4 mm	apie 25 mm

	Kabelio sąvaržos ilgis x plotis (mm)	Mažiausias sąvaržos \emptyset	Didžiausias sąvaržos \emptyset
5 x kabelių sąvaržos 2	apie 160 x 7	apie 4 mm	apie 38 mm

Medžiaga: nailonas

Leistina apkrova: 220 N

Darbinė temperatūra: min. -15 °C – maks. +85 °C

3. Saugos nurodymai

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų, galima sugadinti turtą arba susižaloti. Pasidėkite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.

a) Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar tvirtinimo spaustukai ir kabelių sąvaržos yra nepriekaištingos būklės. Jei turite abejonių, kreipkitės į specialistą arba toliau nurodytą techninės priežiūros filialą.

b) Tvirtinimo spaustukus ir kabelių sąvaržas tiekiamoje laikymo dėžėje, kad apsaugotumėte juos nuo tokių veiksnių kaip:

- drėgmė;
- karštis;
- vanduo ar skysčiai, galintys apgadinti išmontavimo įrankį;
- rūgštys arba rūgščių garai, galintys padaryti žalą;
- tokia žema temperatūra, kad perkėlus į aukštesnės temperatūros zoną gali susidaryti kondensatas / deformuotiis tvirtinimo spaustukai ir kabelių sąvaržos.

c) Neviršykite leistinos apkrovos ir darbinės temperatūros verčių. Šios vertės nurodytos techniniuose duomenyse. Ultravioletiniai spinduliai gali susilpninti plastiką, todėl tvirtinimo spaustukų ir kabelių sąvaržų eksploatavimo laikotarpis yra penkeri metai nuo išėmimo iš pakuotės. Tvirtinimo spaustukus ir kabelių sąvaržas sandėliuokite tamsioje patalpoje.

d) Laikykite montavimo įrankį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

e) Nenaudokite tvirtinimo spaustukų ir kabelių sąvaržų esant labai aukštai ar labai žemai temperatūrai.

f) Pasirūpinkite, kad tvirtinimo spaustukai ir kabelių sąvaržos nebūtų veikiami per didelės apkrovos, pvz., netvirtinkite sunkių daiktų.

g) Pasirūpinkite, kad tvirtinimo spaustukai ir kabelių sąvaržos nebūtų veikiami dinaminės apkrovos.

4. Naudojimas

Tvirtinimo spaustuko montavimas (A pav.)

- Pasirinkite tinkamą tvirtinimo spaustuką ir įkiškite jį į atitinkamą tvirtinimo angą.
- Paspauskite tvirtinimo spaustuko galvutę žemyn, kol ji bus iki galo įkišta.

Kabelių sąvaržos montavimas (B pav.)

- Neviršykite leistinos apkrovos verčių (žr. skirsnį „Techniniai duomenys“).
- Pasirinkite tinkamo ilgio kabelių sąvaržą.
- Apvyniokite kabelio sąvaržą aplink norimą detalę.
- Įkiškite kabelio sąvaržos galą į angą ir pakankamai stipriai užveržkite kabelio sąvaržą.
- Kabelių sąvaržas galima užveržti ranka. Jei norite naudoti užveržimo įrankius, kreipkitės į specializuotą parduotuvę.

5. Perdirbimas

Pakuotės šalinimas



Pakuotę šalinkite išrūšiuodami medžiagas pagal tipą. Popierių ir kartoną atiduokite į makulatūros, o plėveles – į perdirbamų atliekų surinkimo punktą.

Gaminio šalinimas



Nebetinkamus naudoti tvirtinimo spaustukus ir kabelių sąvaržas pristatykite perdirbti į perdirbamų atliekų surinkimo punktą. Jų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Išsamesnės informacijos jums suteiks kompetentinga tarnyba. Pakuotę šalinkite atsižvelgdami į medžiagų rūšį ir laikydamiesi vietinių jūsų regione galiojančių reikalavimų.

6. Techninės priežiūros tarnyba



Teknihall Elektronik GmbH
el. paštas: service-lt@walteronline.com
tel.: 00 800 925 837 88
IAN 472142_2407

Tiekėjas

Atkreipkite dėmesį, kad šis adresas nėra aptarnavimo padalinio adresas. Iš pradžių kreipkitės į prieš tai nurodytą aptarnavimo padalinį.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. g. 9, 5081 Anif, Austrija

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0
Redakcija:
02/2025

IAN 472142_2407