



IAN 385555_2107

DIAMOND CUTTING DISC SET (HG04716) / WIRE CUP BRUSH (HG04717) / HOOK & LOOP SANDING PAD SET (HG04718) / CUTTING DISC SET (HG04719) / GRINDING DISC SET (HG09003)

● Intended use

This product is not intended for commercial use.

Accessory		Applications
Diamond cutting disc set	HG04716	
■ Full edge disc		Wet cutting ceramics, tiles, marble slabs, thin granite or similar materials.
■ Segment disc		Dry cutting concrete, roofing tiles, bricks or similar material.
■ Turbo disc		Universal wet/dry cutting.
Wire cup brush	HG04717	Removing rust, varnish or paint.
Hook & loop sanding pad set	HG04718	Sanding wood and removing rust from metal.
Cutting disc set	HG04719	Cutting metal.
Grinding disc set	HG09003	Grinding workpieces and removing rust from metal.

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

⚠ Safety instructions

General safety instructions for coated grinding and buffing tools, driver pads, cutting discs and cup brushes

- Grinding/buffing tools are prone to breakage. Exercise extreme care when handling grinding/buffing tools.
- Check grinding/buffing tools and brushes for damages before use. Do not use any damaged tools or incorrectly assembled grinding/buffing tools or brushes.
- Grinding tools are not allow to be use after the expiration date. The valid date is show on the tools (except sand papers).
- Grinding/buffing tools as well as the notes on proper use or safety instructions.
- Handle and transport grinding/buffing tools with care.
- Store grinding/buffing tools so that they are not exposed to mechanical stress or damaging environmental factors (i.e. moisture).
- Store brushes so that they are shielded from the following: High humidity, heat, water (or other liquids), acids or vapours. Also avoid low temperatures which may cause condensation to form on the brushes when they are moved to spaces with a higher temperature.
- Deformation of a brush component.

Before using coated grinding and buffing tools, driver pads, cutting discs and cup brushes

- Always check grinding/buffing tools for damages before use.
- Do not use any damaged grinding/buffing tools or brushes.
- Rust buildup or other signs of chemical or mechanical alteration to the fitting equipment of brushes may cause premature failure of the tool.
- Brushes and grinding/buffing tools may not be mounted to machines whose speed exceeds the maximum speed of the brush or grinding/buffing tool.
- Before use, please study the manual of your grinder machine.
- Remove the safety cover before using the cup brushes and the fleece.

Instructions for mounting

- Following the instructions included with the grinding/buffing tool and those of the machine manufacturer to mount grinding/buffing tools and brushes.
- Make sure to use brushes and grinding/buffing tools only with devices that have an appropriate tool attachment.
- After mounting, always do a small test run. Do not exceed the maximum labelled speed of the grinding/buffing tool or brush.

Grinding/cutting operation (if applicable)

- Follow the instructions for use provided by the power tool manufacturer.
- Mount all attachments to the machine before use.
- Use appropriate personal safety equipment depending on the machine and type of use, such as: Protect face and eye wear, ear protection, respiratory protection, safety shoes, safety gloves and any other necessary protective clothing.
- Use the grinding/buffing tool for appropriate grinding/buffing jobs only.
- For angle grinder work with hand-held grinding tools, insert the cutting tool evenly into the cutting gap. Do not tilt the hand-held machine.
- Turn off your hand-held angle grinder and allow it to stop rotating before setting it down on the ground or your workbench.

USE Safety instructions for grinding, grinding with sandpaper, working with wire brushes, polishing and cut-off grinding

- Do not use any equipment unless expressly intended for use with and recommended by the manufacturer. The ability to successfully mount equipment to your power tool guarantees safe use in no way.

- The maximum speed of the attachment must be at least as high as that of the power tool. Running attachments at speeds that exceed their maximum rated speed may cause them to break, release from the power tool and cause injury.
- The exterior diameter and thickness of the attachment must correspond to the size requirements of your power tool. Incorrectly measured attachments cannot be sufficiently shielded or controlled.
- Buffing disks, flanges, grinding disks and other equipment must fit exactly on your power tool's reception spindle. Attachments that do not fit exactly on your power tool's reception spindle turn unevenly, vibrate heavily and may cause a loss of control.
- Do not use any damaged attachments. Before use, always check your attachments for damages. Check buffing disks for cracks and tears, grinding disks for tears or high wear, steel brushes for loose or broken wires.
- If you drop a power tool or attachment, check it for damages or use damaged attachments. You and all people in your vicinity should keep on a different level as the rotating attachment as soon as you have mounted it.

- Wear protective clothing. If necessary, wear a full protective mask, eye protection or safety glasses. If necessary, wear a dust mask, ear protection, protective gloves or a protective apron to shield yourself from grinding and material particles. Safety glasses shield your eyes from the airborne foreign objects that may develop during many types of work. A dust mask or respiratory protection filter dust. Extended exposure to loud noises may lead to hearing loss.
- Make sure that anyone who enters your workspace is wearing appropriate personal protective clothing. Broken pieces of the object you are working on or broken pieces from your tool attachments may fly around and cause injury even outside your direct working vicinity.
- Keep the power cable away from all rotating tool attachments. If you lose control of the device, the power cable may be severed or caught, causing the rotating attachment to come into contact with your hand or arm.
- Allow all tool attachments to come to a complete stop before setting down your power tool. Rotating attachments may come into contact with the surface. This may cause you to lose control of the power tool, leading to injury of yourself or others.

- Turn off the power tool when carrying it about. Your clothing may otherwise become tangled up in the rotating attachment, causing personal injury.
- Do not use the power tool near flammable materials. Sparks may ignite such materials.

Kickback and related safety instructions

- Kickback is a sudden reaction arising when a rotating power tool attachment, such as a grinding disk, buffing disk, wire brush, etc., snags or jams. Kickback is the result of improper use of the power tool. Heed the following safety precautions to prevent kickback:
 - Always maintain a firm grip on the power tool and use any available additional handle to better control kickback.
 - Keep your hands away from rotating tool attachments at all times. The attachment may come into contact with your hand in the event of a kickback.
 - Keep your body out of the area that the power tool would enter in case of kickback. In case of kickback, your power tool will jump in the direction opposite to that in which the grinding disk is moving.

- Exercise extreme caution when working on corners, sharp edges, etc. Prevent your tool attachments from jumping back from the workpiece and jamming. The rotating tool attachment tends to jam when working on corners, sharp edges or when it jumps back from the workpiece. This leads to loss of control or kickback.

Safety instructions for grinding and cut-off grinding

- Only use grinding wheels that are approved for use with your power tool and the proper safety cover. Grinding wheels not approved for use with your power tool may not be shielded sufficiently and are therefore unsafe for use.
- The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip. An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.

The safety cover must be attached to the power tool and adjusted so that maximum safety is guaranteed, that is, as little of the grinding wheel as possible is open toward the operating individual.

- The purpose of the safety cover is to shield the operating individual from broken pieces or accidental contact to the grinding wheel.
- Grinding wheels may be used only for their intended purpose. For example, never grind using the side of a cutting disk. Cutting disks are intended to cut materials using the disk edge only. Applying pressure to the side of the disk may cause it to break.
- Always use undamaged clamping flanges of the right size and proper form for the grinding disk you've selected for use. The right flange supports the grinding disk and thus minimizes the risk of it breaking. Flanges for cutting disks may differ from flanges for grinding disks.
- Do not use worn down grinding wheels from larger power tools. Grinding wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Safety instructions for cut-off grinding

- Avoid your cutting disk from blocking and do not apply too much pressure. Overstressing the cutting disk increases its risk of jamming or blocking and thus the likelihood of kickback or damage to the attachment itself.
- Avoid the area directly in front of and behind the rotating cutting disk. When moving the cutting disk across your workpiece away from your person, the tool may be hurled in your direction in the event of kickback.
- Turn off the device is the cutting disk jams or if you wish to interrupt working. Hold the device calmly and allow all rotating parts to come to a complete stop. Never attempt to pull any rotating parts from the cutting site. This may cause kickback.
- Do not turn on the device while it is still in the workpiece. Your cutting disk should reach its full speed before you continue angle grinding. Otherwise the disk may jump back from the workpiece and cause kickback.

- Support boards and large workpieces to prevent the risk of kickback due to a jammed cutting disk. Large workpieces may bend due to their own weight. Support large workpieces on both ends and near the cutting site.
- Exercise extreme caution when cutting into existing walls and other areas where vision is limited. Your cutting disk may kickback if it comes into contact with gas, water and electrical lines or other objects.
- After cutting for 60 to 80 seconds, the machine must be left running idle for 10 seconds to prevent the cutting disks from overheating.
- When using this diamond cutting disc, the following instructions must be observed:
 - Always attach discs clear of radial and axial run-out.
 - Keep to the ideal rotation speed as per manufacturer's specifications.
 - Clamp the material firmly before starting to cut.
 - Do not move the blade back and forth through the material; progress through it steadily in one cut.
 - Do not exert excessive pressure, the weight of the machine is sufficient.
 - Always wear protective headgear.
 - Let the blade cool down at regular intervals.


Safety instructions for grinding with sandpaper

- Heed the manufacturer's instructions for all sanding sheet sizes. Do not use sanding sheets that are too large. Sanding sheets that extend over the disk can lead to injury and blocking. The sanding sheet may also tear, causing kickback.

Safety instructions for steel brushes

- Please note that steel brushes lose steel pieces during normal use. Do not apply too much pressure to steel brushes. Failure to heed this warning may lead to injury due to flying steel pieces.
- When the use of a safety cover is recommended, prevent the safety cover and steel brush from coming into contact with one another. Please note that the diameter of disk brushes and cup brushes can increase due to pressure and centrifugal force.

● Installation HG04719



Clamping nut

Cutting disc


Mounting flange

Safety guard

Grinder spindle

* Machine is not included.

HG09003



Clamping nut

Grinding disc

Mounting flange

Safety guard

Grinder spindle

* Machine is not included.

● Meaning of symbols

- Not approved for wet grinding
- Not approved for side grinding
- Do not use if damaged
- Only approved for wet cutting
- Heed all safety instructions
- Use protective eyewear
- Wear a safety helmet
- Use ear protection
- Wear safety gloves
- Use a dust mask
- Unplug
- Only for roughing / Only for grinding
- Not for roughing
- Only for cutting
- Not for cutting
- Not approved for working with metals

PD 02/2022 Production date: 02/2022

● Service

- Service Great Britain Tel.: 08000569216 E-Mail: owim@ld.co.uk
- CAUTION! Pay attention to the safety instructions.
- Concrete / roofing tiles / masonry
- Marble / tiles / not suitable for steel
- Expiry date: 02/2025
- Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of local recycling facilities. Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● Návod k používání

SADA DIAMANTOVÝCH ŘEZŇÝCH KOTOČŮ (HG04716) / HRNCOVÝ KARTÁČ (HG04717) / SADA BRUSNÉHO TALÍŘE NA SUCHÝ ZIP A BRUSNÝCH NETKANÝCH TEXTILÍ (HG04718) / SADA ŘEZŇÝCH KOTOČŮ (HG04719) / HRUBOVACÍ KOTOČE (HG09003)

● Používání podle předpisů

Přístroj není vhodný k podnikatelským účelům.

Průslušenství	Použití
Sada diamantových řezných kotoučů	HG04716
■ Kotouč s plným okrajem	Mokrý řezání keramiky, obkladů, mramorových desek, tenké žuly nebo podobného materiálu.
■ Segmentový kotouč	Suché řezání betonu, sférických tesař, číhel nebo podobného materiálu.
■ Turbo kotouč	Univerzální mokré/suché řezání.
Hrncový kartáč	HG04717
Sada brusného talíře na suchý zip a brusných netkaných textilií	HG04718
Sada řezných kotoučů	HG04719
Hrubovací kotouče	HG09003
	Řezání kovu.
	Broušení obrobků a odstraňování rzi z kovu.

● Úvod

Bloha přejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznámte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtěte následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro určené oblasti použití. Uchovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

⚠ Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro potahované brusné a lešticí nástroje, unášecí podložek, řezné kotouče a miskové kartáče

- Brousicí nástroje jsou citlivé na zmrznutí. Při manipulaci s brousicími nástroji je nevyhnutelně potřebná maximální opatnost.
- Zkontrolujte brousicí nástroje a kartáče před uvedením do provozu na možné poškození. Nepoužívejte poškozené, špatně napnuté nebo nasazené brousicí nástroje nebo kartáče.
- Nástroje na broušení nelze použít po uplynutí doby použitelnosti. Platné datum je uvedeno na nástrojích (s výjimkou brusných papírů).

Výběr povrstvených brusných a lešticích nástrojů, unášecí podložek, řezných kotoučů a miskových kartáčů

- Respektujte bezpečnostní pokyny na brousících nástrojích a také omezení používání nebo bezpečnostní pokyny.
- Skládování povrstvených brusných a lešticích nástrojů, unášecí podložek, řezných kotoučů a miskových kartáčů
 - Manipulujte a transportujte brousicí nástroje s velkou opatností.
 - Brousicí nástroje se musí ukládat tak, aby nebyly vystaveny žádnému mechanickému poškození nebo vlivu životního prostředí (např. vlhkosti).
 - Kartáče se musí ukládat tak, aby byli chráněny proti následujícím vlivům:
 - Vysoká vlhkost vzduchu, teplo, voda (nebo jiné kapaliny), kyseliný nebo páry. Zamezte také nízkým teplotám, které by mohly vést k vzniku kondenzace na nástrojích, pokud se tyto skladují v oblasti s vysokými teplotami.
 - Deformace součástí kartáče.

Před používáním povrstvených brusných a lešticích nástrojů, unášecí podložek, řezných kotoučů a miskových kartáčů

- Dodržujte uživatelské pokyny výrobce elektrického nástroje.
- Namontujte před uvedením do provozu všechna ochranná zařízení na stroj.
- Používejte osobní ochranné vybavení podle typu a způsobu používání stroje, jako například: ochrana očí a tváře, ochrana sluchu, respirátor, bezpečnostní opasek, ochranné rukavice nebo jiný ochranný oděv.
- Provádějte pouze brousicí činnosti, které jsou vhodné pro brousicí nástroj.
- Veďte při řezání brusným kotoučem s ruční bruskou brusný nástroj přímo v řezací šlířbině. Pázo, aby se ruční bruska nezasekla.
- Ruční brusku musíte před odložením na podlahu nebo pracovní stůl vypnout a počkat na úplné zastavení přístroje.

Návod k upnutí

- Upnutí brusného nástroje a kartáče se musí provádět podle návodů na používání brusného nástroje z výrobce stroje.
- Dávajte pozor, aby se kartáče a brousicí nástroje používali pouze na přístrojích s vhodným upnutím nástroje.
- Předveďte po každém upnutí krátký zkušební chod. Nepřekračujte přitom vyznačenou maximální pracovní rychlost (počet otáček) brusného nástroje nebo kartáče.

Brousicí provoz/Řezání brusným kotoučem (pokud je potřebné)

- Dodržujte uživatelské pokyny výrobce elektrického nástroje.
- Namontujte před uvedením do provozu všechna ochranná zařízení na stroj.
- Používejte osobní ochranné vybavení podle typu a způsobu používání stroje, jako například: ochrana očí a tváře, ochrana sluchu, respirátor, bezpečnostní opasek, ochranné rukavice nebo jiný ochranný oděv.
- Provádějte pouze brousicí činnosti, které jsou vhodné pro brousicí nástroj.
- Veďte při řezání brusným kotoučem s ruční bruskou brusný nástroj přímo v řezací šlířbině. Pázo, aby se ruční bruska nezasekla.
- Ruční brusku musíte před odložením na podlahu nebo pracovní stůl vypnout a počkat na úplné zastavení přístroje.

Bezpečnostní pokyny pro všechny druhy používání

- Bezpečnostní pokyny k broušení, broušení smrkovým papírem, činností s drátěnými kartáči, leštění a řezání brusným kotoučem
 - Nepoužívejte žádné průslušenství, které nebylo speciálně naplánováno a doporučeno výrobcem pro elektrický nástroj. Pokud je možné upnutí průslušenství k vašemu elektrickému nástroji, nezaručuje to v žádném případě bezpečné používání.

- Povolení počet otáček používaného nástroje musí být minimálně stejně vysoký jako maximální počet otáček uvedený na elektrickém nástroji. Přislušenství, které se otáčí rychleji než je povoleno, se může zlomit, uvolnit z elektrického nástroje a způsobit zranění.
- Vnější průměr a tloušťka používaného nástroje musí odpovídat datům o velikosti vašeho elektrického nástroje. Špatné změněné používané nástroje nelze dostatečně zakrýt nebo kontrolovat.
- Brusné kotouče, příruby, brusné talíře nebo jiné příslušenství se musí přesně přizpůsobit na brusné vřeteno vašeho elektrického nástroje. Používané nástroje, které nejsou přizpůsobené brusnému vřetenu elektrického nástroje, se otáčí nerovnoměrně, silně vibrují a můžou vést ke ztrátě kontroly.
- Dávajte pozor, aby každý, kdo vstupuje do pracovní oblasti, nosí příslušnou osobní ochrannou výbavu. Úlomky obrobků nebo ulomené kusy používaného nástroje můžou poletovat kolem a způsobit také mimo přímé pracovní oblasti zranění.
- Udržujte sílu kabel v dostatečné vzdálenosti od rotujících nástrojů. Pokud ztratíte kontrolu nad svým přístrojem, může se přetáhnout nebo zachytit síťová šňůra a vaše ruka nebo paže se může dostat do rotujícího pracovního nástroje.
- Pokéjte, dokud se pracovní nástroj úplně nezastaví ještě předtím, než odložíte elektrické nástroje. Rotující pracovní nástroje se může dostat do elektrických ploch. Můžete tak ztratit kontrolu nad elektrickým nástrojem a zranit sebe nebo jiné osoby.

- Noste osobní ochrannou výbavu. Používejte podle způsobu používání kompletní ochrannou tvář, ochrannu očí nebo ochranné brýle. Noste v případě potřeby masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěr, které bude udržovat brusné a kovové částice v dostatečné vzdálenosti. Pomocí ochranných brýlí chráníte svůj zrak před odletujícími částicemi předmětů, které mohou vznikat při různých činnostech. Maska proti prachu a respirátor filtrují prach, který vzniká při používání. Pokud jste vystaveni dlouhou dobu hlasitému hluku, může dojít k ztrátě sluchu.
- Dávajte pozor, aby každý, kdo vstupuje do pracovní oblasti, nosí příslušnou osobní ochrannou výbavu. Úlomky obrobků nebo ulomené kusy používaného nástroje můžou poletovat kolem a způsobit také mimo přímé pracovní oblasti zranění.
- Udržujte sílu kabel v dostatečné vzdálenosti od rotujících nástrojů. Pokud ztratíte kontrolu nad svým přístrojem, může se přetáhnout nebo zachytit síťová šňůra a vaše ruka nebo paže se může dostat do rotujícího pracovního nástroje.
- Pokéjte, dokud se pracovní nástroj úplně nezastaví ještě předtím, než odložíte elektrické nástroje. Rotující pracovní nástroje se může dostat do elektrických ploch. Můžete tak ztratit kontrolu nad elektrickým nástrojem a zranit sebe nebo jiné osoby.

Zpětný náraz a příslušné bezpečnostní pokyny

- Zpětný náraz je náhla reakce zaháknutého nebo zablokovaného rotujícího pracovního nástroje, jako například brusného kotouče, brusného talíře, drátěného kartáče a pod. Zpětný náraz je následkem špatného nebo chybného používání elektrického nástroje. K zamezení zpětného nárazu musíte dodržovat následující bezpečnostní pokyny:
 - Držte pevně elektrické nástroje a používejte, pokud je to možné, vždy přidržovanou rukou elektrického nástroje, abyste dokázali lépe kontrolovat zpětný náraz.
 - Nedávajte ruce nikdy do blízkosti rotujících pracovních nástrojů. Pracovní nástroj se může v opačném směru při zpětném nárazu pohybovat po vaší ruce.
 - Zamezte tomu, aby se nedostali žláby vašeho těla do oblasti, kde se pohybuje elektrické nástroje při zpětném úderu. Zpětný náraz vrazí elektrické nástroje do protisměru pohybu brusného kotouče na zabíjkané místo.

Procutejte mimořádné opatrné v oblasti rohů, ostrých hran a pod. Zamezte tomu, aby vyrazili pracovní nástroje z obrobku, a aby se nezasekali.

- Kartující pracovní nástroje se zvyšují v rozích, na ostrých hranách nebo po nárazech zaseknut. Následkem toho je zpětný náraz nebo ztráta kontroly.
- Bezpečnostní pokyny k broušení a řezání brusným kotoučem
 - Používejte pouze brusná tělesa povolená pro vaše elektrické nástroje a příslušný ochranný kryt. Brusná tělesa, která nejsou naplánována pro vaše elektrické nástroje, nelze dostatečně zakrýt a jsou proto nebezpečné.
 - Brusný povrch středově stlačených kotoučů musí ležet pod rovinnou ochranného bríty. Nesprávně nainstalovaný brusný kotouč, který vytváří přes rovinu ochranného bríty, nelze dostatečně chránit.
- Brusný povrch středově stlačených kotoučů musí ležet pod rovinnou ochranného bríty. Nesprávně nainstalovaný brusný kotouč, který vytváří přes rovinu ochranného bríty, nelze dostatečně chránit.

Ochranné kryt musí být bezpečně namontován na elektrickém nástroji a nastavený tak, aby se dosáhla maximální bezpečnosti, to znací, že co nejmenší možná část brusného tělesa ukazuje otevřeně k osobám, které obsluhují nástroj.

- Ukolem ochranného krytu je, aby osoby, které obsluhují nástroj, chránily před nárazem náhodným kontaktem s levým tělesem nástroje.
- Brusná tělesa lze používat pouze v doporučených oblastech používání. Nikdy nemůžete brousit například stranou řezacího kotouče. Řezací kotouče jsou určeny k řezání materiálu pomocí hrany kotouče. Účinky boční síly můžou rozbit také brusná tělesa.
- Používejte vždy nepoškozené upínací příruby se správnou velikostí a tvarem pro vámi zvolený brusný kotouč. Vhodné příruby podporují brusný kotouč a snižují tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče. Příruby pro řezací kotouče se můžou odlišovat od přírub určených pro jiné brusné kotouče.
- Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče z větších elektrických nástrojů. Brusný kotouč určený pro větší elektrické nástroje není vhodný pro vyšší rychlost menšího nástroje a může prasknout.

Bezpečnostní pokyny pro řezání brusným kotoučem

- Kotouče nelze zabíjet řezacího kotouče nebo příliš vysokým přítlakem. Nepřevádějte žádné příliš hluboké řezy. Přetížení řezacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a následkem ke zřítížení nebo zabíjení a tím možnost zpětného nárazu nebo zlomení brusného tělesa.
- Zajiřte oblast před a za rotujícím řezacím kotoučem. Pokud se řezací kotouče v obrobku pohybuje od sebe, může být ovlivněn v případě zpětného nárazu elektrický nástroj s rotujícím kotoučem přímo na vás.
- Vypněte přístroj v případě, že se řezací kotouč zasekne, nebo když chcete přerušit práci. Udržujte přístroj v klidném stavu a pokéjte až do úplného zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout ještě běžící řezací kotouče z řezu. Mohli by způsobit zpětný náraz.
- Nezapínajte opět elektrický nástroj, pokud se tento bude nacházet v obrobku. Předtím, než začnete s řezáním, musí řezací kotouč dosáhnout své plný počet otáček. Kartouče by se mohly v opačném případě zaháknout, vyskočit z obrobku a způsobit zpětný náraz.

Podpěťte desky nebo velké obrobky, abyse zamezili riziku zpětného úderu způsobeného zaseknutím řezacím kotoučem.

- Velké obrobky by se mohli ohýbat pod svou vlastní hmotostí. Obrobek se musí podepřít na obou stranách a také v blízkosti řezacího kroku a na hraně.
- Buďte mimořádně opatrní při „řezání tesař“ do existujících zdí nebo jiných oblastí s možností naházení. Rotující řezací kotouč může způsobit při řezání do plynových nebo vodních potrubí, elektrických vodičů nebo jiných objektů zpětný náraz.
- Na 60 až 80 sekund broušení se musí stroj provozovat 10 sekund na volnoběhu, aby se zabránilo přehřátí rozbrušovačích kotoučů.
- Při používání diamantových drátěných kotoučů je nezbytné dbát na následující pokyny:
 - Drátěný kotouč upínat vždy vysvědčené do strany i na výšku.
 - Dodržovat počet otáček podle údajů výrobce.
 - Materiál před dělením pevně upnout.
 - Nepoužívat nástrojem v materiálu, protáhnutí řez klidným pohybem.
 - Nevytvířte silný tlak; postoučíte hmotnost přístroje.
 - Pracovní jen s ochrannou kulkou.
 - Dělat přestávky pro vychlazení nástroje.


Bezpečnostní pokyny pro broušení smrkovým papírem

- Dodržujte data výrobce o velikosti brusného pásu. Nepoužívejte příliš velké brusné pásy. Brusné pásy, které přetěžují přes brusný talíř, můžou způsobit zranění, zabíjkanosti nebo roztržení řezacího kotouče nebo jeho zpětný náraz.

Bezpečnostní pokyny pro drátěné kartáče

- Respektujte, že drátěný kartáč ztrácí také během běžného používání kousky drátu. Nepřetěžujte dráty příliš vysokým přítlakem. V opačném případě se můžete zranit odletujícími kousky drátu.
- Zamezte kontaktu ochranného krytu a drátěného kartáče, pokud se doporučuje používání ochranného krytu. Respektujte přitom, že může dojít k zvětšení jejich průměru prostřednictvím přítlaku a odstředivé síly.

● Instalace HG04719



ořistná matice

Drátěný kotouč


Opěrná příruba

Ochranný kryt

Brusné vřeteno

* Stroj není součástí dodávky.

HG09003



ořistná matice

Drátěný kotouč

Opěrná příruba

Ochranný kryt

Brusné vřeteno

* Stroj není součástí dodávky.

● Význam značek

- Nepovoleno pro maké broušení
 - Nepovoleno pro boční broušení
 - V případě poškození nepoužívat
 - Nepovoleno pro mokré řezání
 - Dodržujte bezpečnostní pokyny
 - Používejte ochranu zraku
 - Noste ochrannou helmu
 - Používejte ochranu sluchu
 - Používejte rukavice
 - Nasaďte si masku proti prachu
 - Vytáhně síťovou zástěšku
 - Pouze k hrubému broušení / Pouze k broušení
 - Nevhodné k hrubému broušení
 - Pouze k řezání
 - Nevhodné k řezání
 - Používat pouze k obrábění kovu
- </

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SA DÔVERNE OBOZNÁME S VŠETKÝMI OBSLUŽNÝMI A BEZPEČNOSTNÝMI POKYMI! PRILUŽITE TIEŽ VŠETKY PODKLADY PRI ODPOVZDANI PRODUKTU TRETIAM OSOBÁM! USCHOVAJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA PRE MOŽNÉ BUDUCE POUŽITIE!

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre nástroje na kryté brúsenie a leštenie, podložiek hnacieho mechanizmu, rezné kotúče a miskovitú kefu

- Brúsné nástroje sú citlivé na zloženie. Pri manipulácii s brúsnými nástrojmi je nevyhnutná maximálna opatnosť.
- Skontrolujte brúsné nástroje a kefy pred uvedením do prevádzky na možné poškodenie. Nepoužívajte poškodené, zle napnuté alebo nasadené brúsné nástroje alebo kefy.
- Brúsné kotúče nesmiete používať po dátume expirácie. Platný dátum nájdete na nástroji (okrem brúsných pápirov).

Výber nástrojov na kryté brúsenie a leštenie, podložiek hnacieho mechanizmu a miskovitých kief pre bezpečné základné postavenie a správne použitie

- Respektujte bezpečnostné pokyny na brúsných nástrojoch a tiež obmedzenia používania alebo bezpečnostné pokyny.

Ukladanie nástrojov na kryté brúsenie a leštenie, podložiek hnacieho mechanizmu a miskovitých kief

- Manipulujte a transportujte brúsné nástroje s veľkou opatnosťou.
- Brúsné nástroje sa musia uskladiť tak, aby neboli vystavené žiadnemu mechanickému poškodeniu alebo vplyvu životného prostredia (napr. vlhkosti).
- Kefy sa musia uskladiť tak, aby boli chránené proti nasledujúcim vplyvom:
 - Vysoká vlhkosť vzduchu, teplo, voda (alebo iné kvapaliny), kyseliny alebo pary. Zabráňte tiež nízkym teplotám, ktoré by mohli viesť ku vzniku kondenzácie na kefách, pokiaľ sa tieto skladujú v blízkosti vysokých teplotami.
 - Deformácie súčastí kiefy.

Návod na upnutie

- Uspnutie brúsného nástroja a kief sa musí vykonať podľa návodu na používanie brúsného nástroja a výrobu stroja.
- Dávajte pozor, aby sa kefy a brúsné nástroje používali iba na prístrojoch s vhodným upnutím nástroja.
- Vykontrolujte po každom upnutí krátky skúšobný chod. Neprekrúčajte pritom vyznačenú maximálnu pracovnú rýchlosť (počet otáčok) brúsného nástroja alebo kief.

Brúsná prevádzka/Rezanie brúsnym kotúčom (pokiaľ je potrebné)

- Dodržiavajte uživateľské pokyny výrobcu elektrického náradia.
- Namontujte na stroj pred uvedením do prevádzky všetky ochranné zariadenia.
- Používanie osobnej ochrany výbory podľa typu a spôsobu používania stroja, ako napríklad ochrana očí a tváre, ochrana sluchu, respirátor, bezpečnostné obuv, ochranné rukavice alebo iný ochranný odev.
- Brúsné kotúče, príruby, brúsné tanierie alebo iné príslušenstvo sa musia presne prispôbiť brúsnemu vetvu vášho elektrického náradia.
- Používané nástroje, ktoré nie sú prispôbené brúsnemu vetvu elektrického náradia, sa otáčajú nerovnomerne, silne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
- Veďte pri rezaní brúsnym kotúčom s reznou brúskou brúsný nástroj priamo a reznou štrbínou.
- Kefy a brúsné nástroje sa nemôžu montovať na stroje, ktorých počet otáčok sa nachádza nad maximálnym povoleným počtom otáčok kief alebo brúsných nástrojov.
- Pred použitím si predčítajte príručku k vašej brúse.
- Pred použitím kief a fíbových brúsných listov odstráňte bezpečnostný kryt.

Návod na upnutie

- Uspnutie brúsného nástroja a kief sa musí vykonať podľa návodu na používanie brúsného nástroja a výrobu stroja.
- Dávajte pozor, aby sa kefy a brúsné nástroje používali iba na prístrojoch s vhodným upnutím nástroja.
- Vykontrolujte po každom upnutí krátky skúšobný chod. Neprekrúčajte pritom vyznačenú maximálnu pracovnú rýchlosť (počet otáčok) brúsného nástroja alebo kief.

Bezpečnostné pokyny pre všetky možnosti používania bezpečnostných pokyn pre brúsenie, brúsenie šmirglovým papierom, činnosťom s drôtenými kefami, leštenie a rezanie brúsnym kotúčom

- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo špeciálne naplánované a doporučené výrobcom pre elektrické náradie. Ak keď je možné upvenenie príslušenstva k vášmu elektrickému náradu, nezisujete to v žiadnom prípade bezpečné používanie.

- Povolený počet otáčok používateľného nástroja musí byť minimálne rovnako vysoký ako maximálny počet otáčok uvedený na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie než je povolené, sa môže zlomiť, vŕtaviť z elektrického náradia a spôsobíť zranenie.
- Vonkajší priemer a hrúbka používateľného nástroja musia zodpovedať údajom o veľkosti vášho elektrického náradia. Zle zamerané používané nástroje sa nemôžu dostatočne zakryť alebo kontrolovať.
- Brúsné kotúče, príruby, brúsné tanierie alebo iné príslušenstvo sa musia presne prispôbiť brúsnemu vetvu vášho elektrického náradia.
- Používané nástroje, ktoré nie sú prispôbené brúsnemu vetvu elektrického náradia, sa otáčajú nerovnomerne, silne vibrujú a môžu viesť k strate kontroly.
- Nepoužívajte poškodené pracovné nástroje. Skontrolujte pred každým použitím pracovné nástroje ako brúsné kotúče na odlupky a trhliny, brúsné tanierie na trhliny, opotrebenie alebo silné opotrebovanie, ktoré môžu byť na prasknuté drôty. Pokiaľ elektrické náradie alebo pracovný nástroj odpadne, skontrolujte, či nie je poškodený alebo použité nepoškodený pracovný nástroj. Vy a všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, by ste sa mali zdržať mimo úrovnú rotujúceho pracovného nástroja, pokiaľ pracovný nástroj používate.
- Noste osobnú ochrannú výbavu. Používajte kompletnú ochrannú výbavu, ochranu očí alebo ochranné okuliare. Noste v prípade potreby masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá bude udržiavať brúsnu a kovovú časť na dostatočnej vzdialenosti. Pomocou ochranných okuliarov chráňte svoj zrak pred odletujúcimi cudzími predmetmi, ktoré môžu vzniknúť pri rôznych oblastiach, nosť príslušnú osobnú ochrannú filtrujú prach, ktorý pri používaní vzniká. Pokiaľ ste vystavení dlhú dobu hlasnému hluku, môže dôjsť k strate sluchu.
- Dávajte pozor, aby každý, kto vstupí do pracovnej oblasti, nosť príslušnú osobnú ochrannú výbavu. Úplný obrábku alebo úloženú kusu používateľného nástroja môžu poletovať okolo a spôsobíť zranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
- Udržujte sieťový kábel v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich nástrojov. Pokiaľ stratíte kontrolu nad svojim prístrojom, môže sa pretrhnúť alebo zachytiť sieťová brúna a vaša ruka alebo paža sa môže dostať do rotujúceho pracovného nástroja.
- Počkajte, kým sa pracovný nástroj úplne nezastaví ešte skôr, než odložíte elektrické náradie. Rotujúci pracovný nástroj sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou. Môžete tak stratiť kontrolu nad elektrickým nástrojom a zraníť sa alebo iné osoby.



- Vypniete elektrické náradie, ak ho musíte prepravovať so sebou. Vaše obliečenie by sa mohlo zachytiť do rotujúceho pracovného nástroja a ten by vás mohol zraníť.
- Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov. Iskry by mohli zapáliť tieto materiály.

Spätiny náraz a príslušné bezpečnostné pokyny

Spätiny náraz je náhla reakcia zahŕňajúceho alebo zabŕňajúceho rotujúceho pracovného nástroja, ako napr. brúsného kotúča, brúsného taniera, drôtenej kiefy a pod. Spätiny náraz je následkom chybného alebo nesprávneho používania elektrického náradia. Pri zabránení spätého nárazu musíte dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Neďávajte ruky nikdy do blízkosti rotujúcich pracovných nástrojov. Pracovný nástroj sa môže v opačnom prípade pri spätom náraze pohybovať po vašej ruke.
- Zabráňte tomu, aby sa nedostali časti vášho tela do oblasti, kde sa pohybuje elektrické náradie pri spätom údere. Spätiny náraz viazi elektrické náradie do prostrediu pohybu brúsného kotúča na zabŕňavacím mieste.

POZOR! Dôbajte na bezpečnostné upozornenia.



Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

O možnoscach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej adrese mestské správy.

Servis

Servis Slovensko
Tel.: 0800 0081 58
E-pošta: owin@lidl.sk

Bedienungsanleitung

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN-SET (HG04716) / TOPFBÜRSTE (HG04717) / KLETTSCHEIFTELLER SCHLEIFVLIES-SET (HG04718) / TRENNSCHEIBEN-SET (HG04719) / SCHRUPPSCHLEIBEN (HG09003)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Zubehör	Anwendungen
■ Vollrandscheibe	HG04716
■ Segmentscheibe	
■ Turboscheibe	HG04717
Topfbürste	HG04717
Kleitscheifeller-Schleifvlies-Set	HG04718
Trennscheiben-Set	HG04719
Schruppscheiben	HG09003

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BENUTZ- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für beschichtete Schleif- und Polierwerkzeuge, Stützstellen, Trennscheiben und Topfbürsten

- Schleifwerkzeuge sind bruchempfindlich. Äußerste Sorgfalt ist beim Umgang mit Schleifwerkzeugen zwingend erforderlich.
- Kontrollieren Sie Schleifwerkzeuge und Bürsten vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten, falsch eingespannten bzw. eingesetzten Schleifwerkzeuge oder Bürsten.
- Schleifwerkzeuge dürfen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Angaben zum Verfallsdatum finden Sie auf den Werkzeugen (außer auf Sandpapieren).

Auswahl von beschichteten Schleif- und Polierwerkzeugen, Stützstellen, Trennscheiben und Topfbürsten für einen sicheren, Stand- und ordnungsgemäßen Gebrauch

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Schleifwerkzeugen sowie die Verwendungsbeschränkungen oder Sicherheitshinweise.

Lagerung von beschichteten Schleif- und Polierwerkzeugen, Stützstellen, Trennscheiben und Topfbürsten

- Schleifwerkzeuge sind mit Vorsicht zu behandeln und zu transportieren.
- Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschädigungen oder Umwelteinflüssen (z. B. Feuchtigkeit) ausgesetzt sind.
- Bürsten müssen so aufbewahrt werden, dass sie gegen folgende Einwirkungen geschützt sind: Hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze, Wasser (oder andere Flüssigkeiten), Säuren oder Dämpfe. Vermeiden Sie ebenfalls niedrige Temperaturen, die zu Kondensation an den Bürsten führen könnten, wenn diese in einen Bereich mit höherer Temperatur ausgelagert werden.
- Deformation eines Bürstenbestandes.

Vor der Inbetriebnahme der beschichteten Schleif- und Polierwerkzeuge, Stützstellen, Trennscheiben und Topfbürsten

- Schleifwerkzeuge sind vor jeder Inbetriebnahme einer Sichtprüfung zu unterziehen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Schleifwerkzeuge oder Bürsten.
- Rosverfärbungen oder andere Anzeichen von chemischer oder mechanischer Veränderung am Beschichtungsmaterial der Bürsten kann vorzeitiges Versagen der Bürsten verursachen.
- Bürsten und Schleifwerkzeuge dürfen nicht auf Maschinen montiert werden, deren Drehzahl über der höchstzulässigen Drehzahl der Bürsten oder des Schleifwerkzeugs liegt.
- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung Ihrer Schleifmaschine durch.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch der Topfbürsten und Schleifvliese die Schutzhaube.

Schleifbetrieb/Trennschleifbetrieb (falls zutreffend)

- Beachten Sie die Benutzerhinweise des Elektrowerkzeugherstellers.
- Bringen Sie alle Schutzeinrichtungen vor der Inbetriebnahme an der Maschine an.
- Verwendung persönlicher Schutzausrüstung entsprechend der Maschinen- und Anwendungsart, wie z. B.: Augen- und Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Sicherheitschuhe, Schutzhandschuhe oder sonstige Schutzkleidung.
- Führen Sie nur Schleifarbeiten durch, die für das Schleifwerkzeug geeignet sind.
- Führen Sie beim Trennschleifen mit Handschleifmaschinen das Schleifwerkzeug gerade in den Trennschlag ein. Verkannte Sie nicht die Handschleifmaschine.
- Die Handschleifmaschine vor dem Ablegen auf dem Boden oder der Werkbank abschalten und den Stillstand des Geräts abwarten.

Sicherheitshinweise für alle Anwendungen

- Sicherheitshinweise zum Schleifen, Sandpapier Schleifen, Arbeiten mit Drahtbürsten, Polieren und Trennschleifen
- Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht speziell für das Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen wurde. Auch wenn das Zubehör an Ihr Elektrowerkzeug befestigt werden kann, garantiert dies keine sichere Verwendung.

- Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens genauso hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug eingegebene Höchstzahl. Zubehör, das sich schneller dreht als zulässig ist, kann zerbrechen, sich vom Elektrowerkzeug lösen und zu Verletzungen führen.
- Äußerdurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs müssen den Größenangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgesichert oder kontrolliert werden.
- Schleifscheiben, Flansche, Schleifkörper oder anderes Zubehör müssen exakt auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse, Schleifkörper auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung. Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte.
- Wenn das Elektrowerkzeug oder das Schleifwerkzeug herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Sie und alle in der Nähe befindlichen Personen, sollten sich außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs halten, sobald Sie das Einsatzwerkzeug eingesetzt haben.

- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung einen Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder eine Schutzbrille. Tragen Sie soweit erforderlich eine Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder eine Atemschutzmaske. Die Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhalten. Mit der Schutzbrille schützen Sie Ihre Augen vor herumfliegenden Fremdkörpern, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen können. Die Staub- oder Atemschutzmaske filtert den bei der Anwendung entstehenden Staub. Wenn Sie lange lauten Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.
- Achten Sie darauf, dass jeder, der den Arbeitsbereich betritt, eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung trägt. Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochene Stücke des Einsatzwerkzeugs können umherfliegen und auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.
- Warten Sie bis das Einsatzwerkzeug zum völligen Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Elektrowerkzeug ablegen. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten. Sie könnten dadurch die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren und sich oder andere verletzen.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ab, während Sie es mit sich herumtragen müssen. Ihre Kleidung könnte sich sonst im drehenden Einsatzwerkzeug verfangen und das Elektrowerkzeug Sie verletzen.
- Verwenden Sie das Einsatzwerkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken können diese Materialien entzünden.

Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

- Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion eines rotierenden oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie z. B. einer Schleifscheibe, Schleifkörper, Drahtbürste, die nicht für das Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgesichert werden und sind deswegen unsicher.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und verwenden Sie, falls vorhanden, immer den Zusatzgriff Ihres Elektrowerkzeugs, um den Rückschlag besser kontrollieren zu können.
- Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich sonst bei einem Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
- Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird. Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.

- Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und verkleben. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, sich zu verkleben. Die Folge davon ist ein Rückschlag oder ein Kontrollverlust.

Sicherheitshinweise zum Schleifen und Trennschleifen

- Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper, Schleifkörper, die nicht für das Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht ausreichend abgesichert werden und sind deswegen unsicher.
- Die Schleiffläche von mittig niedergedrückten Scheiben muss unterhalb der Ebene der Schutzlippe montiert sein. Eine unsachgemäß montierte Scheibe, die durch die Ebene der Schutzlippe reibt, kann nicht ausreichend geschützt werden.

- Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug angebracht werden und so eingestellt sein, dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h., der kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt offen zur Person, die das Werkzeug bedient. Aufgabe der Schutzhaube ist es, die Person, die das Werkzeug bedient, vor Bruchstücken oder vor zufälligen Kontakt mit dem Schleifkörper zu schützen.
- Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von sich weg bewegen, kann im Fall eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, falls sich die Trennscheibe verklebt haben sollte oder Sie die Arbeit unterbrechen wollen. Halten Sie das Gerät ruhig und warten Sie bis zum völligen Stillstand der Scheibe. Versuchen Sie nie die noch laufende Trennscheiben aus dem Schnitt zu ziehen. Sie könnten sonst einen Rückschlag verursachen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet. Die Trennscheibe sollte erst ihre volle Drehzahl erreicht haben, bevor Sie den Schnitt fortsetzen. Die Scheiben könnten anderfalls verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.

Sicherheitshinweise für Trennschleifen


- Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfalligkeit zum Verkannten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
- Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von sich weg bewegen, kann im Fall eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, falls sich die Trennscheibe verklebt haben sollte oder Sie die Arbeit unterbrechen wollen. Halten Sie das Gerät ruhig und warten Sie bis zum völligen Stillstand der Scheibe. Versuchen Sie nie die noch laufende Trennscheiben aus dem Schnitt zu ziehen. Sie könnten sonst einen Rückschlag verursachen.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet. Die Trennscheibe sollte erst ihre volle Drehzahl erreicht haben, bevor Sie den Schnitt fortsetzen. Die Scheiben könnten anderfalls verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.

- Stützen Sie Platten oder große Werkstück ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern. Große Werkstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestützt werden und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei „Taschenschnitten“ in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder anderen Objekten, einen Rückschlag verursachen.
- Nach 60 bis 80 Sekunden im Schleifbetrieb muss die Maschine 10 Sekunden im Leerlauf betrieben werden, um eine Überhitzung der Trennscheiben zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von Diamant-Trennscheiben ist die Beachtung folgender Hinweise unerlässlich: Trennscheiben immer selten- und höfenschlagfrei einbauen.
- Optimale Drehzahl laut Herstellerangabe einhalten.
- Zu trennendes Material fest einspannen.
- Im Material nicht hin- und her fahren, sondern ruhig durchziehen.
- Keinen starken Druck ausüben; Gewicht der Maschine genügt.
- Nur mit Schutzhaube arbeiten.
- Kühlpausen einlegen.

Sicherheitshinweise für Sandpapier Schleifen


- Befolgen Sie die Herstellerangaben zur Schleifplattengröße. Verwenden Sie keine zu großen Schleifplatten. Schleifblätter, die über den Schleifkörper hinausragen, können zu Verletzungen, zum Blockieren oder zum Zerreißen der Schleifblätter wie auch zu einem Rückschlag führen.
- Sicherheitshinweise für Drahtbürsten
- Beachten Sie, dass die Drahtbürste auch während des üblichen Gebrauchs Drahtstücke verliert. Überbelasten Sie die Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck. Sie können sich sonst durch wegfliegende Drahtstücke verletzen.
- Verhindern Sie, dass sich Schutzhaube und Drahtbürste berühren, wenn die Verwendung einer Schutzhaube empfohlen wird. Beachten Sie hierbei, dass Teller- und Topfbürsten durch Anpressdruck und Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser vergrößern können.

Montage HG04719



- Sicherungsmutter
- Trennscheibe
- Aufnahme flansch
- Schutzhaube
- Schleifspindel

- * Maschine ist nicht enthalten.



- Sicherungsmutter
- Aufnahme flansch
- Schutzhaube
- Schleifspindel

- * Maschine ist nicht enthalten.

Bedeutung von Kennzeichnungen

- Nicht zulässig für Nassschleifen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Nicht benutzen, falls beschädigt
- Nur zulässig für Nassschnitt
- Sicherheitshinweise beachten
- Augenschutz benutzen
- Schutzhelm tragen

PD 02/2022 Produktionsdatum: 02/2022

- Gehörschutz benutzen
- Handschuhe benutzen
- Staubmaske anlegen
- Netzstecker ziehen
- Nur zum Schrumpfen / Nur zum Schleifen
- Nicht zum Schrumpfen
- Nur zum Trennen
- Nicht zum Trennen
- Nicht für die Bearbeitung von Metall verwenden

VORSICHT! Beachten Sie die Sicherheitshinweise.



Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Service

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 11 1
E-Mail: owin@lidl.de
Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owin@lidl.at
Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owin@lidl.ch

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH



IAN 385555_2107 - PWS2 20 A2

OWIM GmbH & Co. KG
Selbsbergstraße 1
74167 Neckarzum
GERMANY

Model No.: HG04716 /

HG04717 /

HG04718 /

HG04719 /

HG09003

Version: 03/2022