

# /// PARKSIDE®



## KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS

PHP 500 E3  
WWS-HKP25-F01




LT

### KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS

Originalios naudojimo instrukcijos

IAN 486066\_2501

LT



# Turinys

<b>1. Įvadas</b> .....	<b>04</b>
Naudojami simboliai.....	<b>04</b>
Pakuotės turinys / dalių pavadinimai.....	<b>05</b>
<b>2. Techniniai duomenys</b> .....	<b>05</b>
<b>3. Sauga</b> .....	<b>05</b>
Naudojimas pagal paskirtį.....	<b>05</b>
Likutinė rizika.....	<b>06</b>
Bendrieji saugos nurodymai.....	<b>06</b>
<b>4. Prieš naudojimą</b> .....	<b>07</b>
patikrinkite karštų klijų pistoletą ir tiekiamą komplektą.....	<b>07</b>
<b>5. Naudojimas</b> .....	<b>07</b>
Įjungimas / išjungimas (A pav.).....	<b>07</b>
Pasiruošimas klijavimui.....	<b>08</b>
Klijavimas (B pav.).....	<b>08</b>
<b>6. Techninė priežiūra, valymas, laikymas ir transportavimas</b> .....	<b>09</b>
Techninė priežiūra.....	<b>09</b>
Valymas.....	<b>09</b>
Laikymas.....	<b>09</b>
Transportavimas.....	<b>09</b>
<b>7. Gedimų šalinimas</b> .....	<b>10</b>
<b>8. Perdirbimas</b> .....	<b>10</b>
Pakuočių, popieriaus ir spaudinių šalinimas.....	<b>10</b>
Gaminio šalinimas.....	<b>10</b>
<b>9. Atitikties deklaracija</b> .....	<b>11</b>
<b>10. Garantija</b> .....	<b>11</b>
<b>11. Klientų aptarnavimo tarnyba</b> .....	<b>12</b>

# 1. Įvadas

Sveikiname įsigijus naują prietaisą. Jūs pasirinkote aukštos kokybės gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio karštų klijų pistoleto (toliau vadinamo „karštų klijų pistoletu“ arba „gaminio“) dalis. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie saugą, naudojimą ir atliekų tvarkymą. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir pagal nurodytą paskirtį. Perleisdami gaminį kitiems asmenims, perduokite ir visus dokumentus. Šią naudojimo instrukciją skaitmeniniu formatu taip pat galite gauti iš gamintojo klientų aptarnavimo tarnybos.  
Peržiūra: ID 001 - 2024-01 - REV001



Šis simbolis rodo naudingą papildomą informaciją apie prietaiso sandarą arba jo naudojimą.



Šiuo simboliu pažymėti gaminiai atitinka visas Europos ekonominėje erdvėje taikomas Bendrijos taisykles.



Skaitykite naudojimo instrukciją.



Neištraukite karštos klijų lazdelės.



Gaminys atitinka 2-ąją saugos klasę (dviguba izoliacija).

## Naudojami simboliai

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant gaminio arba ant pakuotės naudojami toliau nurodyti simboliai ir signaliniai žodžiai.

### **ĮSPĖJIMAS!**

Nurodo pavojų, kurio neišvengus galima žūti arba būti sunkiai sužalotam.

### **ATSARGIAI!**

Žymi pavojų, kurio neišvengus galimi nedideli ar vidutinio sunkumo sužalojimai.

### **PASTABA!**

Įspėjimas apie galimą materialinę žalą.

Modelio pavadinimas yra raidžių ir skaičių derinys:

**WWS - HKP 25 - F01**  
Teikėjas rinkai      Gaminys (GER)      Galia      Versija

**Platintojas** = „WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH“ (WWS); **Gaminys (GER)** = karštų klijų pistoletas (HKP); **Galingumas** = 25 W (500 W); **versija** = F01

## Pakuotės turinys / dalių pavadinimai

- 1 Klijų dozatorius (karštų klijų lazdelei)
  - 2 Maitinimo indikatoriaus lemputė
  - 3 Tinklo laidas su tinklo kištuku
  - 4 Įkrovimo stotelė
  - 5 Paleidimo svirtelė
  - 6 Karštų klijų lazdelė, 3
  - 7 Laikiklis
  - 8 Dozavimo antgalis
  - 9 Šildymo kamera
- A Įkrovimo stotelės kabelio lizdas  
B Kabelio lizdas ant rankenos

## 2. Techniniai duomenys

Modelis:	PHP 500 E3 WWS-HKP25-F01
Nominali įtampa:	230 V ~ / 50 Hz
Energijos sąnaudos	25 W (paleidimo galia: 500 W, vėliau nukrenta iki 25 W)
Įšilimo trukmė	apie 2 min. (maždaug 150 °C)
Temperatūra:	maks. 200° C (+/- 10 °C)
Apsaugos klasė:	II

Tinka naudoti įprastas karštų klijų lazdeles, kurių skersmuo Ø 11 mm

## 3. Sauga

### Naudojimas pagal paskirtį

Šis karštų klijų pistoletas skirtas tik privatiems naudotojams, užsiimantiems toliau nurodytais darbais pagal savo pomėgius:

- medienos, plastiko, keramikos, kartono, stiklo ir tekstilės gaminių klijavimui.

Naudojimas kitais tikslais aiškiai draudžiamas ir laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Gamintojas arba pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už sužalojimus, nuostolius arba žalą, kylančią dėl naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamo naudojimo.

Galimi naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamo naudojimo pavyzdžiai:

- Karšto klijų pistoleto naudojimas kitiems tikslams, nei jis buvo skirtas.
- saugos nurodymų ir įspėjimų, taip pat surinkimo, naudojimo, techninės ir įprastos priežiūros instrukcijų, pateiktų šioje naudojimo instrukcijoje, nesilaikymas;
- Specifinių ir (arba) bendrai taikomų nelaimingų atsitikimų prevencijos, darbo medicinos ar saugos taisyklių, susijusių su karštų klijų pistoleto naudojimu, nesilaikymas.
- Priedų ir atsarginių dalių, neskirtų šiam gaminiui, naudojimas;
- Gaminio taisymas, kai tai atlieka ne gamintojas ar specialistas;
- Komerčinis, amatinis ar pramoninis karštų klijų pistoleto naudojimas.
- Gaminio naudojimas ar techninė priežiūra, kai tie asmenys nemoka su karštų klijų pistoleto dirbti ir (arba) nesupranta su tuo susijusių pavojų.

Prieš naudodami laikydamiesi šių nurodymų. Jei nesilaikysite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų, galite rimtai susižaloti ir netekti taikomų garantijų. Laikykitės galiojančių vietos arba nacionalinių reikalavimų dėl šio gaminio naudojimo. Niekada nekeiskite karštų klijų pistoleto

detalių. Bet koks karštų klijų pistoleto pakeitimas gali būti pavojingas ir yra draudžiamas.

## Likutinė rizika

Nepaisant naudojimo pagal numatytą paskirtį, negalima visiškai atmesti ir galimų likutinės rizikos padarinių. Atsižvelgiant į karštų klijų pistoleto tipą, galimi šie pavojai:

- Nudegimų pavojus prisilietus prie įkaitusių karštų klijų pistoleto dalių.
- Nusideginimo skystais klijais pavojus.
- Perkaitimas ir gaisro pavojus uždegnus karštų klijų pistoletą.

## Bendrieji saugos nurodymai

### ĮSPĖJIMAS!



**Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.**

*Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų, gali ištikti elektros smūgis, galimas gaisras ir (arba) sunkus sužalojimas.*

**Saugokite visą saugos informaciją ir instrukcijas, kad galėtumėte su jomis susipažinti ateityje.**

a) Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų, taip pat ribotų fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba nepakankamai patirties ir žinių turintys asmenys, jei jie prižiūrimi arba išmokyti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta iš to kylančią riziką.

**Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali gaminio valyti ir atlikti jo techninės priežiūros.**

- b) Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai. Prietaisas ir jo jungiamasis laidas turi būti laikomi vaikams iki 3 metų nepasiekiamoje vietoje.
- c) Jei pažeistas šio prietaiso maitinimo kabelis, jį pakeisti turi gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
- d) Panaudotą karštų klijų pistoletą padėkite visiškai atvėsti ore.
- e) ĮSPĖJIMAS: Karštų klijų pistoletas turi būti įstatomas į įkrovimo stotelę  arba pastatomas ant laikiklio , kai jis nenaudojamas.
- f) Nenaudokite karštų klijų pistoleto, jei pažeista rankena, maitinimo laidas arba kištukas.
- g) Nenaudokite tinklo laido ne pagal paskirtį: nekabinkite ir neneškite už laido karštų klijų pistoleto, netempkite už jo, norėdami ištraukti kištuką iš lizdo.  
**Saugokite tinklo laidą nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų.** *Jei dirbant pažeidžiamas arba nutraukiamas tinklo laidas, jo nelieskite, tačiau nedelsiant ištraukite tinklo kištuką. Pažeisti arba susipainioję laidai padidina elektros smūgio riziką.*

- h) Saugokite karšto klijų pistoletą nuo drėgmės ar lietaus.
- i) Venkite įkaitusių karštų klijų pistoleto dalių ir aplinkinių karščiui jautrių objektų sąlyčio.
- j) Darbo metu nelieskite karšto dozavimo antgalio, išsilydžiusių klijų ar įkaitusių komponentų, nes kyla nudegimų pavojus!  
*Patekus ant odos, nedelsiant keletą minučių plaukite tą vietą šalto vandens srove.  
Nebandykite pašalinti klijų nuo odos.*
- k) Po kiekvieno naudojimo ištraukite tinklo kištuką!
- l) Palikite karštų klijų pistoletą visiškai atvėsti po naudojimo ir prieš sandėliavimą.
- m) Negesinkite karštų klijų pistoleto vandeniu!
- n) Būkite atsargūs naudodami karštų klijų pistoletą šalia degių medžiagų.
- o) Neapdorokite jokių asbesto turinčių medžiagų.
- p) Nenukreipkite į vieną ir tą pačią vietą ilgą laiką.
- q) Nepalikite karštų klijų pistoleto be priežiūros, kai jis veikia.
- r) Visada laikykite tinklo laidą gale, toliau nuo įrenginio.
- s) Karštos klijų lazdelės netraukite atgal! Nupjaukite ją, kad galėtumėte įdėti gaminį į originalią pakuotę.

## 4. Prieš naudojimą

### patikrinkite karštų klijų pistoletą ir tiekiamą komplektą

- Iš pakuotės išimkite karštų klijų pistoletą.
- Patikrinkite, ar yra visos dalys (žr. skyrių „Tiekimo komplektas, dalys“).
- Patikrinkite, ar nepažeistas karštų klijų pistoletas arba kuri nors jo dalis.
- Jei taip, karštų klijų pistoleto nenaudokite. Kreipkitės į gamintoją skyriuje „Garantija“ nurodytu klientų aptarnavimo skyriaus adresu.

## 5. Naudojimas

### ĮSPĖJIMAS!

Jokiu būdu neuždenkite karštų klijų pistoletų ar jų antgalių antklodėmis, drabužiais ar panašiais daiktais, kai jie yra įkaite. Niekada nelieskite klijų ar antgalio pirštais *Klijai ir antgalio galiukas įkaista iki 200°C!*

### PASTABA!

Visada laikykite karštą klijų pistoletą švarų ir prieš kiekvieną naudojimą pašalinkite klijų likučius. Atsižvelkite į skyrių „Valymas“.

## Įjungimas / išjungimas (A pav.)

Karštų klijų pistoletas turi du skirtingus veikimo režimus, kuriuos galite pasirinkti: laidinis nepertraukiamas režimas ir belaidis režimas trumpiems, tiksliems klijavimo darbams.

### **Belaidžio režimo įjungimas:**

- Tinklo laido išvesties galą kartu su maitinimo kištuku [3] įkiškite į įkrovimo stotelės kabelio lizdą [A].
- Įjunkite tinklo kištuką į 230 V ~ / 50 Hz lizdą.
- Įstatykite karštų klijų pistoletą į įkrovimo stotelę [4].
- Patikrinkite, ar šviečia maitinimo indikatorius lemputė [2].
- Karštų klijų pistoletas ims kaisti. Įkaista maždaug per 2 minutes, kad būtų pasiekta maždaug 150 °C.
- Jei reikia pakartotinai pašildyti, karštų klijų pistoletą įstatykite atgal į įkrovimo stotelę.
  - Tai pastebėsite, kai klijų nebus galima išspausti arba jie išsispaus tik labai sunkiai iš karšto klijų pistoleto.

### **Belaidžio režimo išjungimas:**

- Ištraukite tinklo kištuką.

### **Laidinio pastovaus režimo įjungimas:**

- Tinklo laido išvesties galą kartu su maitinimo kištuku įkiškite į kabelio lizdą ant rankenos [B].
- Įjunkite tinklo kištuką į 230 V ~ / 50 Hz lizdą.
- Patikrinkite, ar šviečia maitinimo indikatorius lemputė [2].
- Karštų klijų pistoletas ims kaisti. Įkaista maždaug per 2 minutes, kad būtų pasiekta maždaug 150 °C.

### **Laidinio pastovaus režimo išjungimas:**

- Ištraukite tinklo kištuką.

### **Karštų klijų pistoleto pastatymas:**

**⚠ ATSAUGIAI!**

**Karštų klijų pistoletas turi būti pastatomas ant laikiklio [7] arba įstatomas į įkrovimo stotelę [4] kai yra nenaudojamas. Bet kur kitur padėjus, gali išdegti tą vietą.**

### **Belaidis režimas**

- Užlenkite laikiklį.
- Įstatykite karštų klijų pistoletą į įkrovimo stotelę.

### **Pastovus ir belaidis režimas**

- Atlenkite laikiklį.
- Karštų klijų pistoletą pastatykite vertikaliai.

### **Pasiruošimas klijavimui**

- Klijuojamos vietos turi būti visiškai be riebalų, sausos ir švarios.
- Suklijuotoms vietoms valyti nenaudokite degių tirpiklių.
- Prieš klijavimą šiek tiek pašiurkštinkite lygias klijuojamas vietas.
- Aplinkos ir klijuojamos medžiagos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5 °C ir ne aukštesnė kaip + 50 °C.
- Sušildykite greitai vėstančias medžiagas, tokias kaip metalas, kad geriau sukibtų.

### **Klijavimas (B pav.)**

Darbas su karštų klijų pistoletu reikalauja praktikos. Pasibandykite su nereikalingomis medžiagomis. Reikalingas klijų kiekis arba padavimo greitis labai priklauso nuo klijuojamos medžiagos dydžio ir pobūdžio ir gali būti nustatytas tik atliekant bandymus.

- Įjunkite karštų klijų pistoletą (žr. skyrių „Įjungimas ir išjungimas“).
- Įdėkite karštų klijų lazdelę [6] į dozatorių [1].
- Paspauskite paleidimo svirtelę [5], kad karštų klijų lazdelė būtų įstumta į šildymo kamerą [9].
- Palaukite apie 2 minutes, kol šildymo kamera arba karštų klijų lazdelė įkais, klijai turi suskystėti.
- Patraukite paleidimo svirtelę, kad klijai iš dozatoriaus [8] patektų ant klijuojamos vietos.
- Tepkite klijus taškeliais.
- Jei klijuojate lanksčias medžiagas, tokioms kaip tekstilė, klijus tepkite zigzagais.
- Užtepe klijus, sujunkite ruošinius ir stipriai juos suspauskite.
- Jei reikia, naudoti spaustuką ar panašų suspaudimo įtaisą.
- Suklijuota vieta sukietėja maždaug po 5 minučių.
- Palaukite, kol klijų perteklius visiškai atvės ir tada nupjaukite jį peiliu.

## 6. Techninė priežiūra, valymas, laikymas ir transportavimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS!

**Prieš atlikdami bet kokius nustatymus, techninę priežiūrą ar remontą, atjunkite tinklo laidą ir palaukite, kol karštų klijų pistoletas visiškai atvės.**

### Techninė priežiūra

Iš esmės karštų klijų pistoletui techninė priežiūra nereikalinga. Naudokite tik gamintojo arba įgaliotų specializuotų dirbtuvių teikiamas atsargines dalis / priedus. Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Specialistai – tai asmenys, turintys atitinkamą specialųjį išsilavinimą ir patirtį, išmanantys gaminio konstrukcijos ir dizaino reikalavimus ir suprantantys saugos taisykles.

### Valymas

#### ⚠ PASTABA!

Nenaudokite jokių agresyvių valymo priemonių, šepėčių su metaliniais arba nailoniniais šeriais arba aštrių ar metalinių valymo objektų, tokių kaip peiliai, kietos mentelės ir pan. Tokie daiktai gali sugadinti paviršių. Nenaudokite tekančio vandens ar kitų skysčių valymui ir saugokite, kad vanduo nepatektų į karštų klijų pistoletus. Nenaudokite elektrinių valymo prietaisų.

- Nuvalykite visus paviršius ir komponentus šiek tiek sudrėkinta šluoste.
- Šluostei sudrėkinti naudokite švelnų muiluotą tirpalą.
- Tada leiskite visoms dalims visiškai išdžiūti.


### Laikymas

- Prieš sandėliavimą nuvalykite karštų klijų pistoletą (žr. skyrių „Valymas“).
- Kai nenaudojate, karštus klijų pistoletus laikykite saugioje, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### Transportavimas

- Gabenkite karštų klijų pistoletą įdėję į originalią pakuotę ir apsaugokite jį nuo smūgių bei vibracijos.

## 7. Gedimų šalinimas

Problema	Galima priežastis	Šalinimas
Karštų klijų pistoletas nekaista.	Nėra maitinimo įtampos.	Patikrinkite, ar tiekama maitinimo įtampa (ar veikia kištukinis lizdas). Prireikus kreipkitės į specialistą.
	Apgadintas prijungimo laidas arba kištukas.	Jungiamąjį laidą paveskite pakeisti gamintojui arba jo atstovui.
Karštų klijų lazdelė netirpsta.	Karštų klijų pistoletas nevisiškai įkaitęs.	Pirmiausia leiskite karštų klijų pistoletui visiškai įkaisti. Trukmė: apie 2 min.
	Karštų klijų lazdelė neteisingai įstatyta.	Spauskite paleidimo svirtelę  , kol karštų klijų lazdelė iki pato galo pasieks šildymo kamerą.

## 8. Perdirbimas

### Pakuočių, popieriaus ir spaudinių šalinimas



Pakuotę, popierių ir spaudinius šalinkite atsižvelgdami į medžiagos tipą ir vietines taisykles, galiojančias jūsų vietovėje.

### Gaminio šalinimas



Greta pateikiamas ratinio šiukšlių konteinerio perbraukto linija simbolis nurodo, kad šiam įtaisui taikoma Direktyva 2012/19/ES.

Šioje direktyvoje nustatyta, kad šį įtaisą, kai baigiasi jo eksploatavimo trukmė, draudžiama šalinti su įprastomis buitinėmis atliekomis – jį privaloma gabenti į specialiai įrengtas surinkimo vietas, grąžinamojo perdirbimo centrus arba šalinimo įmones. Šis šalinimas jums

nieko nekainuoja. Saugokite aplinką ir šalinkite šį įtaisą pagal teisės akto reikalavimus.

Vokietijos rinkoje taikomos šios sąlygos: Pirkdami naują įtaisą turite teisę atitinkamą panaudotą įtaisą atiduoti savo prekybininkui. Prekiautojas elektros ir elektronine įranga, kurio prekybos plotas ne mažesnis kaip 400 m<sup>2</sup>, bei maisto produktų mažmeninis prekiautojas, kurio prekybos plotas ne mažesnis kaip 800 m<sup>2</sup> ir kuris reguliariai parduoda elektros bei elektroninę įrangą, taip pat yra įpareigotas priimti panaudotus įtaisus, net jeigu naujas įtaisas nėra perkamas, jei panaudoto įtaiso bet kuris matmuo nėra didesnis kaip 25 cm. Importuotojas siūlo jums tiesioginę priėmimo galimybę įmonėje ir rinkoje. Prašome taip pat susisiekti su savo prekiautoju, iš kurio susižinotumėte apie vietines priėmimo galimybes.

Jei jūsų sename įrenginyje yra asmeninių duomenų, esate patys atsakingi už jų ištrynimą prieš grąžindami.

Jei įmanoma nesugadinus seno prietaiso, prieš grąžindami jį utilizavimui išimkite iš jo senas baterijas arba akumuliatorius bei lemputes ir pristatykite juos atskirai.

Jeigu akumuliatorius įmontuotas neišardomai, šalindami pasakykite, kad įtaise yra likęs akumuliatorius.

Jei ieškote kitų būdų, kaip išmesti seną įrangą, susisiekite su savivaldybės arba miesto administracija.

## 9. Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracijos galima teirautis adresu, nurodytu skirsnyje „Klientų aptarnavimo tarnyba“.

## 10. Garantija

### Firmos „Walter Werkzeuge Salzburg GmbH“ garantija

Gerbiama vartotoja, gerbiamas vartotojau,

šiam prietaisui suteikiame 3 metų garantiją, kuri galioja nuo pirkimo datos. Jei gaminys turi trūkumų, jūs turite teisę pateikti teisės aktuose numatytus reikalavimus pardavėjui. Toliau aprašyta mūsų garantija neriboja jūsų teisės aktuose numatytų teisių.

### Garantijos sąlygos

Garantijos laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos. Saugokite originalų kasos čekį. Tai yra pirkimą patvirtinantis dokumentas. Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos, atsiranda medžiagos ar gamybos defektų, mes savo pasirinkimu nemokamai suremontuojame arba pakeičiame gaminį. Kad būtų taikoma garantija, būtina per trejų metų laikotarpį pateikti patį prietaisą ir pirkimą patvirtinantį dokumentą (kasos čekį) bei trumpą aprašymą, koks tai defektas ir kada jis atsirado.

Jei defektui taikoma mūsų garantija, grąžinsime jums suremontuotą arba naują gaminį. Suremontavus arba pakeitus gaminį, neprasideda naujas garantinis laikotarpis.

### Garantijos trukmė ir teisės aktuose numatytos teisės dėl defektų

Teisės aktuose numatytos teisės dėl defektų neprailgina garantijos trukmės. Tai taip pat taikoma pakeistoms ir suremontuotoms dalims. Jei defektai buvo jau pirkimo momentu, apie juos privalote pranešti tik išpakavę gaminį. Remonto paslaugos pasibaigus garantijos laikui yra mokamos.

### Garantijos apimtis

Prietaisas pagamintas taikant griežtus kokybės reikalavimus ir prieš tiekiant kruopščiai patikrintas. Garantija taikoma

medžiagų ir gamybos defektams. Garantija netaikoma dalims, kurios gali nusidėvėti ir todėl yra laikomos nusidėvinčiomis bei lūžtančių dalių, pavyzdžiui, jungiklių, baterijų arba iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams.

Ši garantija nustoja galioti, jei gaminys buvo pažeistas ir netinkamai naudojamas ar prižiūrimas. Kad gaminys būtų naudojamas tinkamai, būtina laikytis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Taip pat būtina laikytis visų naudojimo instrukcijoje pateiktų reikalavimų nenaudoti įrenginio netinkamai ir nesimti instrukcijoje uždraustų veiksmų.

Gaminys skirtas naudoti tik privačiai ir netinkamas naudoti komerciškai. Garantija nustoja galioti, jei gaminys naudojamas netinkamai arba ne pagal paskirtį ir jei gaminį išardo ne mūsų patvirtinta aptarnavimo atstovybė.

### Garantijos vykdymas

Kad garantijos procedūra būtų vykdoma greitai, laikykitės šių reikalavimų:

- Visais atvejais pateikite kasos čekį ir gaminio numerį (pavyzdžiui, IAN 12345) gaminio įsigijimui patvirtinti.
- Gaminio numeris pateiktas tipo lentelėje, naudojimo instrukcijos tituliniame lape (apačioje kairėje), lipduke gaminio nugarėlėje arba apačioje ir yra išgraviruotas ant gaminio.
- Atsiradus veikimo triktims ar kitiems defektams, iš pradžių **telefonu** ar **elektroniniu laišku** kreipkitės į nurodytą aptarnavimo padalinį.
- Jei nustatoma, kad yra gaminio defektas, gaminį pridėję pirkimą patvirtinantį dokumentą (kasos čekį) ir nurodę defekto tipą bei laiką, kada jis atsirado, galite nemokamai nusiųsti jums nurodytu aptarnavimo padalinio adresu.

Interneto svetainėje [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) galite atsisiųsti šią naudojimo instrukciją bei kitus žinytus, gaminių vaizdo įrašus ir programinę įrangą.

## 11. Klientų aptarnavimo tarnyba

LT

WALTER Service Centre Lithuania  
el. paštas: [service-lt@walteronline.com](mailto:service-lt@walteronline.com)  
tel.: 00 800 925 837 88

**IAN 486066\_2501**

### Tiekėjas

Atkreipkite dėmesį, kad šis adresas nėra aptarnavimo padalinio adresas. Iš pradžių kreipkitės į prieš tai nurodytą aptarnavimo padalinį.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH  
Gewerbeparkstr. g. 9, 5081 Anif, Austrija

**Walter Werkzeuge Salzburg GmbH**

Gewerbeparkstr. 9  
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Redakcija:  
03/2025

IAN 486066\_2501